

PRESSOSTATO DIGITAL Com Duas Saídas

EC 4-532

CARACTERÍSTICAS

Tamanho: 48 x 48 mm

Alimentação: 230 Vca (standard)

- Configuração: pelo teclado (standard) via computador PC (opcão)
- Senha de proteção dos parâmetros de configuração
- Display de três dígitos (altura: 12,5 mm)

- Indicação de pressão com ponto decimal
- Dois setpoints absolutos
 ou um setpoint absoluto mais um relativo
 ou zona neutra
- Dois relês de saída (8A a 230 Vca)
- Dois alarmes de pressão configuráveis
- Travamento de setpoints

O EC 4-532 é um pressostato digital com duas saídas que é particularmente indicado para todas as aplicações onde o controle de pressão exija um instrumento com dimensões reduzidas.

O instrumento aceita um sinal de transmissor com saída de corrente (0-20 mA ou 4-20 mA) a dois ou três fios, podendo fornecer alimentação de 9 a 20V ao transmissor. Na fábrica, o instrumento é normalmente configurado para aceitar na entrada um dos transdutores (EC PRS 00, EC PRS 01, EC PRS 02 ou EC PRS 03) fabricados pela Every Control, o que permite cobrir uma faixa de pressão de -0,5 a 250 bares. Todavia, mudando apenas alguns parâmetros, é possível conectar o instrumento a praticamente qualquer tipo de transmissor disponível no mercado.

Os dois relês SPDT (Saídas 1 e 2) podem trabalhar com cargas de até 8A a 230 Vca. Como opção, o instrumento pode ser preparado na fábrica para fornecer sinais de baixa tensão para controlar relês de estado sólido.

O instrumento pode ser configurado pelo usuário para trabalhar de três modos diferentes:

- Com o Setpoint 1 absoluto e o Setpoint 2 relativo ao primeiro
- Com dois Setpoints absolutos independentes
- Com zona neutra

Nos dois primeiros modos, cada saída pode ser facilmente configurada para ser ativada na redução da pressão (reversa) ou no aumento da pressão (direta). No último modo, a saída 1 é ativada toda vez que a pressão sobe acima do *setpoint* mais o valor da zona neutra e a saída 2 é ativada toda vez que a pressão cai abaixo do *setpoint* menos o valor da zona neutra.

Pode-se também configurar uma série de atrasos nas saídas a fim de garantir a operação adequada das cargas conectadas.

O display mostra uma informação de alarme piscando para chamar a atenção do usuário em caso de mau funcionamento do instrumento, falha no sensor ou na memória de dados, ou ainda em caso de desvio da faixa normal de pressão para o sensor em uso.

O instrumento possui dois alarmes de pressão, que podem ser desabilitados. Cada qual é configurável de seis maneiras diferentes. Quando o sinal de processo entra em situação de alarme, o *display* mostra alternadamente (piscando) "AL 1" (ou "AL 2") e o valor da pressão medida.



MONTAGEM

Para montagem correta, tome nota do sequinte:

Certifique-se de que as condições de uso (tensão da rede, temperatura e umidade ambientes) estejam dentro dos limites indicados. Não sobrecarreque os relês de saída; respeite os limites indicados.

A tensão no terminal 15 não é estabilizada. Se o transmissor for alimentado aelo instrumento, verifique em todas as condições de trabalho. especialmente para um valor alto da saída, se a tensão no transmissor não cai abaixo do valor mínimo de trabalho, para agrantir uma medição correta.

AVISO: O instrumento não é protegido contra sobrecargas, portanto é necessário proteger devidamente as saídas. A fonte de alimentação é protegida por um fusível interno.

CONFIGURAÇÃO

Há dois níveis de configuração (o Nível 2 é protegido por uma Senha de Acesso):

Nível 1 Pressione	^	е				ao mesmo tempo por 4 segundos pelo menos (o símbolo "PA" aparece no <i>display</i>).
riessione	U	C	•			do mesmo tempo por 4 segundos pero menos (o simboro "FA" aparece no <i>dispray</i> J.
Pressione		OU	O			para selecionar o parâmetro a ser modificado no Nível 1.
Pressione	set	е	0	OU	lacksquare	para modificar o parâmetro selecionado.
Nível 2						
No Nível 1 ;	oressione			00	lacktriangle	para selecionar o parâmetro "PA".
Pressione	sei	е		00	lacksquare	para ajustar "-19".
Pressione	0	е	•			ao mesmo tempo por 4 segundos pelo menos (o <i>display</i> mostra o primeiro parâmetro do Nível 2)
Pressione	0	OU	O			para selecionar o parâmetro a ser modificado no Nível 2.
Pressione	set	е	0	OU	•	para modificar o parâmetro selecionado.
Como sair	r da Con	ıfigu	ração			
Pressione		е	O			ao mesmo tempo por pelo menos 4 segundos ou espere 50 segundos pelo menos sem digitar nada, ou desligue e ligue o instrumento.
OPERAÇÃ	0					
Em condiçõ	es norma	is de	operacã	o o in	strumento	mostra o valor detectado pelo sensor.

Pressione a tecla sep para que ele mostre o valor atual do Setpoint (o indicador "out 1" começa a piscar).

Para mudar o primeiro *Setpoint* pressione sei e ou ou .

Se o parêmetro rA5 tem o valor 1, o primeiro *Setpoint* não pode ser modificado. Após mudar, solte a tecla 💢 set por último. Durante dois segundos após soltar a tecla (set), o indicador "out 1" fica piscando para que se faça o ajuste do segundo Setpoint.

Se nenhuma tecla é pressionada dentro de dois segundos, o instrumento volta a mostrar o status normal. Para mudar o valor do segundo Setpoint, pressione (set) novamente, dentro de dois segundos após esta mesma tecla ter sido liberada. Em seguida proceda como para o primeiro Setpoint (o indicador "out 2" começa a piscar).

Se o parâmetro rB5 tem o valor 1, o segundo *Setpoint* não pode ser mudado. Se o parâmetro -/O tem o valor 3, o segundo *Setpoint* não existe.

SINAIS E ALARMES

Indicador "out 1" (ou "out 2"):

aceso: a saída 1 (ou a saída 2) está ativa.

piscando: há um atraso (temporização) para ativação da saída.

Mensagem "EO" piscando no display:

sinal do sensor fora dos limites normais, sensor defeituoso ou conexão errada (caso o sensor esteja desconectado, aparece a mensagem "EO" se /0 = 30 (4-20 mÅ) ou "O" se /0 = 31 (0-20 mÅ).

Mensagem "E2" piscando no display:

falha nos dados de configuração memorizados (tente desligar e ligar a alimentação do instrumento).

Display alternando entre o valor medido e a mensagem "AL 1" (ou "AL 2"):

a pressão lida pelo sensor está fora dos limites anteriormente definidos em "AA1" e/ou "Ab1".



CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

	CÓDI60	PARÂMETRO DESCRIÇÃO	MÍN.	MÁX.	UNIDADE	ST.	AP.					
	-/0	SELEÇÃO DO REGULADOR 1 = 1 setpoint absoluto e 1 setpoint relativo 2 = 2 setpoints absolutos 3 = zona neutra	0	3		2						
*1	PA	SENHA	-55	99								
	/	SENSOR										
	/0	Tipo de sensor $30 = 4-20 \text{ mÅ}; 31 = 0-20 \text{ mÅ}$	30	31		30						
*1	/1	Calibração (desvio da medida)	-9.0	10	bar	0						
	/2	Filtro digital (vel. resposta) $0=0s$; $1=0.4s$; $2=1.2s$; $3=3.0s$; $4=8.0s$; $5=19.8s$; $6=48.0s$	0	6		3						
	/4	Supressão de zeros à esquerda 0 = Não; 1 = Sim	0	1		1						
	/5	Com ponto decimal 0 = Não; 1 = Sim	0	1		0						
	/6	Início de escala para entrada de 0-20 mA ou 4-20 mA equivalente ao menor valor da entrada	-99	999	bar	Tabela 2						
	/7	Fim de escala para entrada de 0-20 mA ou 4-20 mA equivalente ao maior valor da entrada	-99	999	bar	Tabela 2						
	rA/rB	REGULADOR DA PRESSÃO rA = referente ao setpoint 1; r B = referente ao setpoint 2	2									
*1,2	rA/rB0	Diferencial (histerese) do regulador	-99	999	bar	-0,2	Π					
	rA/rB1	Menor setpoint aceito	-99	999	bar	Tabela 2	T					
	rA/rB2	Maior setpoint aceito	-99	999	bar	Tabela 2						
	rA/rB3	Ação da saída 0 = Direta (a pressão aumenta à medida que a saída aumenta)) 1 = Reversa (a pressão diminui à medida que a saída aumenta))	0	1		1						
	rA/rB4	Seleção do diferencial 0 = Assimétrico; 1 = Simétrico	0	1		0						
	rA/rB5	Trava do ajuste do setpoint 0 = Destravado; 1 = Travado	0	1		0						
	CA/CB	ATRASO DA ATIVAÇÃO DAS SAÍDAS CA = Referente à saída 1; CB = Referente à saída 2										
	CA/CB0	Atraso na partida do instrumento	0	999	segundo	0	T					
	CA/CB1	Atraso após partida	0	999	segundo	0						
	CA/CB2	Atraso após parada	0	999	segundo	0						
	CA/CB3	Status do relê de saída com sensor danificado 0 = Inativo; 1 = Ativo	0	1		0						
	CA/CB4	Atraso do liga/desliga 0 = Sem atraso; 1 = 3 segundos	0	1		0						
	AA/Ab	ALARMES AA = Referente ao alarme 1; Ab = Referente ao al	arme 2	•								
	AA/Ab0	Diferencial (histerese) do alarme	1	99	bar	0						
	AA/Ab1	Setpoint do alarme	-99	999	bar	0						
	AA/Ab3	Tempo de desabilitação do alarme na partida do instrumento	0	999	minuto	0						
	AA/Ab4	Modo do alarme	Tabela 1 1			Ī						
	Ł	CONEXÃO EM REDE										
	L1	Endereço do instrumento	1	15		1	T					
	L2	Grupo de instrumentos	0	7		0						

NOTAS:

- *1 Parâmetros de configuração do Nível 1.
- *2 Representa o valor da zona neutra se -/0=3.

Obs.: Quando solicitado, é possível configurar o instrumento com diferentes unidades de medida.

As faixas de pressão dos transdutores são "relativas à pressão atmosférica".

A unidade de medida é bar (1 bar = $100 \text{ kPa} = 14,504 \text{ PSI} = 1,0197 \text{ kg/cm}^2$).

TABELA 1


Parâmetro AA/Ab4	Modo de Alarme
1	Desabilitado
2	Alarme de baixa absoluto
3	Alarme de alta absoluto
4	Alarme de baixa relativo ao setpoint 1
5	Alarme de alta relativo ao setpoint 1
6	Alarme de baixa relativo ao setpoint 1 com recálculo e habilitação automáticos
7	Alarme de alta relativo ao setpoint 1 com recálculo e habilitação automáticos


TABELA 2


Transdutor	Faixa (bar)	Parâmetro /6 (bar)	Parâmetr /7 (bar)	Parâmetro rA/rB1 (bar)	Parâmetr rA/rB2 (bar)			
EC PRS 00	-0.5 a 7	-0.5	7	-0.5	7			
EC PRS 01	0 a 25	0	25	0	25			
EC PRS 02	0 a 30	0	30	0	30			
EC PRS 03	0 a 250	0	250	0	250			
Outro		Configuráve	conforme	necessidade				

EVERY CONTROL

DIMENSÕES PARA CORTE DO PAINEL









MONTAGEM

Com suporte em U. A espessura do painel deve ser de 1 a 5 mm.



CONEXÕES ELÉTRICAS

Exemplo de aplicação



CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS

Caixa: Plástico auto-extinguível (PPO) padrão UL94 V-0

Dimensões: 48 x 48 x 100 mm

Montagem: Em painel, com suporte em U

Temperatura Ambiente: 0 a 60°C Umidade: 10 a 90% sem condensação Conexão: Bornes com parafuso extraíveis

Isolação: Classe II (somente com alimentação Vca)

Alimentação: 230 Vca (standard) ou 115 Vca 50/60 Hz 2VA,

12-24 Vca/Vcc 1,5W (sob encomenda).

Entrada de Medição: 1, configurável para transmissor com

saída de corrente (4-20 mA ou 0-20 mA).

Resistência da Entrada: 56 ohms Alimentação do transmissor:

Disponível no terminal 15 (12V + 30% - 20%)

Faixas de Medição:

-0.5 a 7 bares (se configurado para o EC PRS 00)

0 a 25 bares (se configurado para o EC PRS 01)

0 a 30 bares (se configurado para o EC PRS 02)

0 a 250 bares (se configurado para o EC PRS 03)

Resolução: 0.1 bar ou 1 bar

Ajuste do *Setpoint*: Possível em toda a faixa de medição *Display*: 3 dígitos, LED indicadores de estado das saídas.

Saídas: 2 relês SPDT de 8A/230V (K1 e K2)

EVERY CONTROL DO BRASIL

R. Marino Félix, 256 - Casa Verde - 02515-030 - São Paulo - SP - Tel: (011) 858-8732 - FAX: (011) 265-9890