

BT D80/100R 40




Manual Técnico

Dados Técnicos

Range:	-40 a 40°C
Temperatura máxima:	40°C
Moldura:	plástico preto
Raio mínimo curvatura:	5mm
Material do corpo:	plástico preto
Haste:	revestido de PVC
Diâmetro do bulbo:	7,5mm de diâmetro
Comprimento da haste:	3 metros
Mostrador:	fundo branco com graduação em preto


Dimensões BT D80R (mm)




Descrição

Termômetro de 80 ou 100 mm com haste de dilatação de líquido, para indústria, escala em graus centígrados, indicado principalmente para uso em expositores refrigerados, câmaras frias, balcões frigoríficos, estufas, fornos, caldeiras, etc.

Dimensões BT D100R (mm)



Montagem



- 1) Remova os parafusos na superfície
- 2) A - Quando remover os anéis, preste atenção no vidro transparente, que pode vir a quebrar
B - Curve a haste cuidadosamente para alojar em seu lugar
C - Inverter a posição dos anéis seguindo a ilustração acima
- 3) Coloque os parafusos na superfície