


## CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA FORNO DE PIZZA

Com Controle Separado das Potências  
Céu e Chão e Temporizador de Cozimento

# EC 8-342

### CARACTERÍSTICAS



O ECB-342 é um controlador eletrônico digital para controle de temperatura de forno elétrico para pizza, tendo como características principais o controle separado das temperaturas das áreas Céu e Chão e a função Temporização de Cozimento. Possui também comandos para Aquecimento Rápido e Luz do Forno.

O instrumento é configurado na fábrica para aceitar um sinal de termopar tipo J (ferro-Constantan) ou tipo K (Chromel-Alumel) ou termorresistência (RTD) Pt 100 a dois fios.

A temperatura média da câmara do forno detectada pela sonda é mostrada continuamente no visor. Durante o aquecimento, as saídas Céu e Chão são ativadas ciclicamente por um período de tempo que é proporcional ao número de LEDs acenos nos respectivos visores analógicos (LED 0 = 0%, LED 10 = 100%). O tempo de ciclo para parcialização da potência é configurável entre 1 e 999 segundos.

Para reduzir os picos de temperatura no forno, as saídas não são, quando possível, ativadas simultaneamente. Pode-se também configurar o controlador para manter uma temperatura constante (50% da potência total); nesse caso uma redução na porcentagem de potência de uma área corresponde ao aumento da porcentagem de potência da outra área e vice-versa.

O instrumento possui uma função de Aquecimento Rápido (Booster) configurável, para que a temperatura de trabalho

- Tamanho: 72 x 144 mm
- Temperatura em °C ou °F
- Controle separado das potências das áreas Céu e Chão e função Aquecimento Rápido.
- Potência das áreas Céu e Chão configuráveis entre 0 e 100% em passos de 10% (mostradas em visores analógicos). Parcialização da potência com tempo de ciclo configurável entre 1 e 999 segundos.
- Tempo de cozimento configurável entre 1 e 99 minutos com sinal acústico ao fim do cozimento.
- Sinalização e alarme sonoro.
- Três relés de saída de 6A/250Vca para controle das áreas Céu e Chão e Luz do Forno.
- Uma entrada configurável para termopar tipo J ou K ou termorresistência Pt100 a 2 fios.

seja atingida o mais rapidamente possível (durante o aquecimento rápido a parcialização de potência fica inoperante). O funcionamento normal é restabelecido automaticamente quanto a temperatura atinge o valor configurado para desativação do booster.

A função Temporização de Cozimento permite configurar um tempo em minutos e a ativação de uma contagem regressiva, ao fim da qual um sinal acústico é ativado. O temporizador não influí no controle de temperatura.

O instrumento possui 3 relés de saída de 6A/250Vca com contato normalmente aberto (N.A.) para controle das áreas Céu e Chão e Luz do Forno, que podem ser ativados a qualquer momento através de uma tecla.

Se surgir algum problema (desleito da sonda, defeito da memória de dados ou temperatura fora dos limites permitidos para a sonda), o anunciador sonoro é ativado e o visor começo a piscar para chamar a atenção do operador.

Há dois alarmes de temperatura desabilitáveis e configuráveis de seis modos diferentes. Numa situação de alarme, o anunciador sonoro é ativado (bipe) e ao mesmo tempo o visor mostra alternadamente o valor da temperatura medida e o código AL1 ou AL2.

## FUNCIONAMENTO

Ao pressionar a tecla durante pelo menos 1 segundo, o instrumento entra no estado Ativo ou no estado de Espera (STAND-BY). Quando o instrumento é ligado, ele reassume o estado anterior.

### Configuração da temperatura de trabalho (setpoint) (parâmetros rA0, rA1, rA2)

No estado Ativo o visor digital superior mostra o valor lido pela sonda.

Pressione e solte a tecla para que o visor superior mostre o valor atual do setpoint (o indicador ao lado direito do visor comece a piscar para indicar que o instrumento está em estado de configuração do setpoint). Para modificar o valor, pressione a tecla ou dentro de 4 segundos depois que a tecla foi pressionada.

Para sair do procedimento de configuração, pressione e solte a tecla ou espere 4 segundos.

**Notas:** - O setpoint pode ter qualquer valor dentro dos limites configurados nos parâmetros rA1 e rA2.  
- Com o parâmetro /B é possível configurar o instrumento para mostrar a temperatura em °C ou °F.

### Configuração das porcentagens de potência das áreas Céu e Chão (parâmetros c0, c1)

No estado Ativo, os visores analógicos mostram as porcentagens de potência fornecidas às áreas Céu e Chão (a porcentagem é ajustável entre 0 e 100% com variações de 1/10 da potência total).

Quando a temperatura média do forno estiver abaixo do setpoint, as saídas Céu e Chão são ativadas cicличamente (as duas saídas não são ativadas simultaneamente sempre que possível) por um período de tempo que é proporcional ao número de LEDs acesos em cada visor analógico. Com o parâmetro c1 é possível configurar o tempo de ciclo de parcialização entre 1 e 999 segundos.

Para configurar a porcentagem de potência fornecida à área Céu, pressione e solte a tecla (os LEDs do visor Céu acesos nesse momento e o indicador luminoso à direita do visor Céu começam a piscar (estado de configuração da área Céu)). Pressione a tecla ou dentro de 4 segundos depois que a tecla foi pressionada, para configurar o valor.

Para configurar a porcentagem de potência fornecida à área Chão, pressione e solte uma segunda vez a tecla quando o LED à direita do visor Céu estiver piscando (os LEDs do visor Chão acesos nesse momento e o indicador luminoso à direita do visor Chão começam a piscar (estado de configuração da área Chão)). Pressione a tecla ou dentro de 4 segundos depois que a tecla foi pressionada pela segunda vez, para configurar o valor.

Para sair do procedimento de configuração das áreas Céu e Chão, não pressione nenhuma tecla durante pelo menos 4 segundos (tempo de saída) ou pressione e solte uma terceira vez a tecla .

#### Notas

Parâmetro c0=0 As porcentagens de potência das áreas Céu e Chão podem ser modificadas independentemente entre 0 e 100%.

Parâmetro c0=1 Ao mudar a porcentagem de potência de uma área, a outra muda automaticamente para 100% (uma área fica sempre com a potência máxima, a outra pode ser parcializada).

Parâmetro c0=2 A mudança da porcentagem de potência de uma área causa a adaptação automática da porcentagem da outra, mantendo o número total de LEDs acesos igual a 10 (as áreas Céu e Chão não são mais aquecidas simultaneamente, mas alternadamente).

### Função Aquecimento Rápido (parâmetros c2, c3)

A função Aquecimento Rápido (Booster) ativa as saídas Céu e Chão com a potência máxima para que a temperatura de trabalho seja atingida o mais rapidamente possível. O modo de uso dessa função depende do valor atribuído ao parâmetro c2:

Parâmetro c2 = 0 Função desabilitada.

Parâmetro c2 = 1 A função pode ser ativada/desativada pressionando-se a tecla por um segundo pelo menos.

Parâmetro c2 = 2 A função é ativada toda vez que o instrumento é (re)ligado, pressionando a tecla ou aplicando a alimentação ao instrumento já em estado Ativo. (em ambos os casos a função é desativada pressionando-se a tecla por um segundo pelo menos)

Parâmetro c2 = 3 A função é ativada toda vez que o instrumento é (re)ligado, pressionando a tecla ou aplicando a alimentação ao instrumento já em estado Ativo e ativável através da tecla por um segundo pelo menos (em ambos os casos a função é desativada pressionando-se a tecla por um segundo pelo menos).

Se a temperatura média do forno estiver abaixo da temperatura de desativação do Booster (parâmetro c3) é possível ativar a função Aquecimento Rápido. Durante essa função, os visores analógicos piscam alternadamente com todos os LEDs acesos até atingir o limiar configurado (quando essa função termina, o instrumento reassume a operação normal).

**Nota:** O valor atribuído ao parâmetro c0 não influi na função Aquecimento Rápido.

### **Função Tempo de Cozimento (parâmetro c4)**

A função Tempo de Cozimento é disponível no estado Ativo do controlador. Esta função permite configurar uma contagem regressiva em minutos ao fim da qual o alarme sonoro é ativado. Esta função não interfere no controle da temperatura do forno.

Pressione e solte a tecla para ver no visor digital inferior o tempo configurado (o LED "min" começa a piscar indicando que o temporizador está em estado de configuração). Para mudar o valor, pressione a tecla ou dentro de 4 segundos depois que a tecla foi pressionada. A contagem regressiva pode ser configurada entre 1 e 99 minutos.

Para sair da configuração do Tempo de Cozimento, espere pelo menos 4 segundos (tempo de saída) ou pressione e solte a tecla .

Para iniciar a contagem pressione a tecla durante pelo menos um segundo. Neste momento o LED "start" acende-se e o visor digital inferior passa a mostrar a contagem regressiva. Ao término da contagem o visor inferior mostra um zero piscando e o anunciador é ativado (bipe) e permanece ativo durante o respectivo tempo configurado.

Para parar a contagem e preparar o temporizador para um novo ciclo, pressione a tecla durante pelo menos um segundo.

**Nota:** Para silenciar o anunciador quando a contagem terminar, pressione a tecla .

### **Função Luz do Forno**

Pressione a tecla para acender a Luz do Forno. Não é preciso pressioná-la novamente para apagar a luz.

## **CONFIGURAÇÃO**

Há dois níveis de configuração (o Nível 2 é protegido por uma Senha de Acesso):

### **Nível 1**

Pressione e ao mesmo tempo, por 4 segundos pelo menos (o símbolo "PA" aparece no visor digital superior).

Pressione ou para selecionar o parâmetro a ser modificado no Nível 1.

Pressione e ou para modificar o parâmetro selecionado.

### **Nível 2**

No Nível 1 pressione ou para selecionar o parâmetro "PA".

Pressione e ou para configurar "-19".

Pressione e ao mesmo tempo por 4 segundos pelo menos (o primeiro parâmetro do Nível 2 surge no visor).

Pressione ou para selecionar o parâmetro a ser modificado no Nível 2.

Pressione e ou para modificar o parâmetro selecionado.

### **Como sair da Configuração**

Pressione e ao mesmo tempo por pelo menos 4 segundos ou espere 50 segundos sem digitar nada, ou desligue e ligue o instrumento 1 segundo depois da última modificação.

## **INDICAÇÕES E ALARMES**

Todas as teclas de função existentes no frontal do instrumento possuem um indicador associado para sempre mostrar o estado da função.

Indicação "E0" piscando no visor superior e alarme soando intermitentemente:

Temperatura fora dos limites permitidos para a sonda em uso, tipo incorreto de sonda do forno, sonda do forno defeituosa ou conexão errada. Verifique o valor atribuído ao parâmetro /0, a conexão entre o instrumento e a sonda e a condição da sonda (as saídas Céu e Chão são desativadas).

Indicação "E2" piscando no visor superior e alarme soando intermitentemente:

Falha nos dados de configuração memorizados (todas as saídas são desativadas). Tente desligar e ligar o instrumento.

Indicação "E0C" piscando no visor superior e alarme soando intermitentemente:

Falha na compensação de junta fria (instrumento configurado para termopar) (as saídas Céu e Chão são desativadas).

Visor superior alternando entre o valor medido e a indicação "AL 1" (ou "AL 2") e alarme soando intermitentemente:

A temperatura lida pela sonda do forno está fora dos limites anteriormente definidos em "AA1" e/ou "Ab1".


## **INSTALAÇÃO**

Para instalação correta, vejas as respectivas figuras.

Certifique-se de que as condições de uso (tensão da rede, temperatura e umidade ambientais) estejam dentro dos limites indicados.

Não sobre gere os relés de saída; respeite os limites indicados.

**AVISO:** O instrumento não é protegido contra sobrecargas, portanto é necessário proteger devidamente as saídas.




## EXEMPLO DE PARCIALIZAÇÃO DAS POTÊNCIAS FORNECIDAS ÀS ÁREAS DE AQUECIMENTO

Quando a temperatura média do forno é inferior à do setpoint, as saídas Céu e Chão são ativadas cicличamente (sempre que possível não ficam ativas simultaneamente) por um período de tempo que é proporcional ao número de LEDs acesos em cada visor analógico.




## APLICAÇÃO DE POTÊNCIA ÀS ÁREAS DE AQUECIMENTO COM O AQUECIMENTO RÁPIDO ATIVO

A função Aquecimento Rápido (Booster) é usada para que a temperatura de trabalho seja atingida o mais rapidamente possível. Essa função ativa as saídas Céu e Chão com potência máxima. O instrumento volta a operar normalmente quando a temperatura de desativação do booster (parâmetro c3) é atingida.



## MODALIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA POTÊNCIA CÉU/CHÃO



## CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

NOTAS	CÓDIGO	PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	MÍN.	MÁX.	U. MED.	SE	AP
1	PA	SENHA		-99	100	---	0	
/		SOMDA						
/0		Tipo de sonda		Veja a Tabela 1			*	
1	/1	Calibração (correção da medida)		-10 (-18)	10 (18)	°C (°F)	0	
/2		Filtro digital (vel. resposta) 0=0s; 1=0,4s; 2=1,2s; 3=2,8s; 4=6s; 5=12,4s; 6=25,2s		0	6	---	3	
/4		Com zeros à esquerda 0 = Não; 1 = Sim		0	1	---	0	
/8		Unidade de medida 0 = °F; 1 = °C		0	1	---	1	
rA		CONTROLE DA TEMPERATURA DO Forno						
1	rA0	Diferencial (histerese)		-15 (-30)	1 (-1)	°C (°F)	-2	
rA1		Menor setpoint aceito		0	999	°C (°F)	0	
rA2		Maior setpoint aceito		0	999	°C (°F)	300	
AA/Ab		ALARMS	AA = Associado ao alarme 1; Ab = Associado ao alarme 2					
AA/Ab0		Diferencial (histerese) de alarme		1	99	°C (°F)	2	
AA/Ab1		Ponto de disparo de alarme		-99	999	°C (°F)	0	
AA/Ab3		Tempo para desabilitação na partida do instrumento		0	999	minuto	0	
AA/Ab4		Tipo de alarme		Veja a Tabela 2			1	
c		CONTROLE DAS SAÍDAS						
2	c0	Modalidade de configuração da potência Céu/Chão		0	2	---	0	
c1		Tempo de ciclo de parcialização		1	999	segundo	80	
c2		Ativação do Booster 0 = Desabilitado; 1 = Pelo teclado; 2 = Ao ligar o instrumento; 3 = Ao ligar e pelo teclado		0	3	---	1	
3	c3	Límite de desativação do booster (em relação ao setpoint)		-99	0	----	-10	
4	c4	Tempo de ativação do alarme no término do Tempo de Cozimento -1 = Continua		-1	120	segundo	5	
L		COMUNICAÇÃO SERIAL						
L1		Endereço do instrumento		1	15	---	1	
L2		Grupo de instrumentos		0	7	---	0	
L3		Tempo de desconexão (time-out link)		2	255	segundo	7	
L4		Taxa de transferência (baud rate) 0 = 1200; 1 = 2400; 2 = 4800; 3 = 9600 bps		0	3	bps	1	

### NOTAS

- (1) Parâmetros de configuração do Nível 1.
- (2) Quando este parâmetro tem valor 0, as potências das áreas Céu e Chão são livremente configuradas; se, por outro lado, tiver valor 1 ou 2, veja a *Configuração das porcentagens de potência das áreas Céu e Chão* na página 2.
- (3) A temperatura na qual o booster é desativado é considerada como Setpoint - parâmetro c3.
- (4) Quando este parâmetro tem valor 0, o alarme não dispara quando a contagem termina; por outro lado, se tiver valor -1 o alarme fica ativo até ser silenciado pela tecla .
- \* Depende da construção do instrumento.


TABELA 1

Entrada	Tipo	Parâmetro /0	Faixa
Termoporf	J	10	-99 a 700°C
	K	11	-99 a 999°C
RTD	Pt 100/2 fios	21	-99 a 600°C



TABELA 2

Parâmetro AA/Ab4	Modo de Manha
1	Desabilitado
2	Alarme de mínimo absoluto
3	Alarme de máximo absoluto
4	Alarme de mínimo relativo ao setpoint
5	Alarme de máxima relativa ao setpoint
6	Alarme de mínima relativa ao setpoint com recálculo e habilitação automáticos
7	Alarme de máxima relativa ao setpoint com recálculo e habilitação automáticos

## DIMENSÕES PARA CORTE DO PAINEL



Medidas em milímetros




## INSTALAÇÃO

Com peça de fixação. A espessura do painel deve ser de 1 a 5 mm.

## CONEXÕES ELÉTRICAS

## Exemplo de aplicação



## CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS

**Caixa:** Plástico auto-extinguível (PPO) norma UL94 V-2

**Dimensões:** 72 x 144 x 79 mm

**Instalação:** Em painel, com peça de fixação

**Temperatura Ambiente:** 0 a 60°C

**Umidade:** 10 a 90% sem condensação

**Conexão:** Borneiras com parafusos (removíveis)

**Isolação:** Classe II

**Alimentação:** 230 Vca 50/60 Hz 4 VA standard,  
outras sob encomenda.

**Entrada de Medição:** Configurável para termopar tipo J  
ou K ou termorresistência tipo Pt 1100 a 2 fios.

**Faixa de Medição:** -99 a 700°C (termopar tipo J),  
-99 a 999°C (termopar tipo K), -99 a 600°C (Pt 1100 a 2 fios).

**Resolução:** 1°C (ou 1°F)

**Faixa de Ajuste do Controlador:** 0 a 999°C

**Tempo de Cazimento:** 1 a 99 minutos

**Visualização:** 1 visor digital de 3 dígitos (12,5 mm de altura),

1 visor digital de 2 dígitos (12,5 mm de altura),

2 visores analógicos (10 LEDs cada),

Indicadores de estado das saídas,

LED de estado de funcionamento.

**Anunciador Sonoro:** Para alarme e sinalização

**Saídas:**

1 relé SPST de 6A/250Vca (K1)

para o aquecedor da área Céu,

1 relé SPST de 6A/250Vca (K2)

para o aquecedor da área Chão,

1 relé SPST de 6A/250Vca (K3)

para a Luz do Forno.

**Porta Serial:** TTL ou TTY (20 mA) com protocolo EVCOBUS  
(opcional)