

EC 3-195

Controlador digital de temperatura com gerenciamento do compressor, ventiladores do evaporador e degelo (por tempo e temperatura) com função de relógio em tempo real ("Real Time Clock")

Manual de instruções

Versão 1.99, de 10 de dezembro de 1999.

Código EC-3-195-FR001-POR00

Arquivo 3195pt.pdf

IMPORTANTE:

O uso deste novo instrumento é simples e fácil; entretanto, por motivo de segurança, é necessário ler atentamente estas instruções antes da instalação e utilização e seguir todas as observações.

É muito importante que este manual seja mantido em local de fácil acesso, para facilitar futuras consultas.



Fig. 1
ID-195.xls

INFORMAÇÕES GERAIS

APLICAÇÕES

O EC 3-195 é um termostato digital ON-OFF desenvolvido para o controle de sistemas de refrigeração através do controle do compressor, dos ventiladores do evaporador e do degelo (por tempo ou temperatura); o aparelho apresenta também uma entrada digital multifunção, configurável para alterar a atividade das saídas (por exemplo: iniciar automaticamente um ciclo de degelo, manter a saída do compressor no estado ON, etc.) e a função "Real Time Clock" (indicada para estabelecer a hora e o mês/mes). sua função é de planejar até seis ciclos de degelo diários e para programar alternâncias na temperatura de trabalho (modo da Economia de Energia).

O instrumento vem pré configurado de fábrica para aceitar: nas entradas de medição sensores PTC ou NTC, atualmente empregadas na área de refrigeração.

O EC 3-195 está disponível no formato 74 x 32 mm e é indicado para instalação em painéis ou quadros de comando com parafusos de fixação ou mola.

PREPARATIVOS

INSTALAÇÃO

O EC 3-195 é indicado para instalação em painel ou quadros de comando, em corte de dimensões 71 x 29 mm, com fixação por parafusos ou mola de pressão (as dimensões de encaixe e fixação estão representadas na figura 3, os sistemas de fixação superiores estão representados nas figuras 4 e 5).

OBSEVAÇÕES

- a espessura do painel deve estar entre 1 e 5 mm;
- certifique-se de que as condições de uso (temperatura ambiente, umidade de ar, etc.) estejam dentro dos limites indicados neste manual (veja a seção DADOS TÉCNICOS);
- instale o instrumento em um local com ventilação adequada, para evitar o seu superaquecimento interno;
- não instale o instrumento próximo a superfícies que possam obstruir ou furem de ventilação (tapetes, cobertores, etc.), a fontes de calor (aquecedores, condutores de gás quente, etc.), de focais suspeitos a fuz solar direta, chamas, intempéries, poeira excessiva, vibrações mecânicas ou choques, ou aparelhos com forte emissão eletromagnética (fornos microondas, difusores, etc.);
- em conformidade às normas de segurança, a proteção contra eventuais contatos com as partes elétricas e as partes protegidas somente com isolamento funcional deve ser garantida através da correta operação de todos os instrumentos; todas as partes que necessitarem de proteção devem ser livres de morto a não se sofrerem sem o auxílio de ferramentas;
- se não for especificado de outra maneira no pedido, o instrumento é distribuído com parafusos de fixação.

COMEXOS ELÉTRICOS

O EC 3-195 apresenta duas bornes para parafuso para fios de até 2,5 mm² (para as conexões de alimentação, entradas e saídas) e ce um conector macho de 5 vias (para uso no sistemas de configuração/programação: GLOWE e de supervisão de instrumentos RICS), localizados no painel traseiro do instrumento (as ligações a serem feitas são indicadas na figura 6, e estão identificadas também na etiqueta adesiva sobre a caixa do instrumento).

OBSEVAÇÕES

- se o instrumento for transportado de um lugar frio a um lugar mais quente, a unidade pode condensar-se no interior do instrumento; neste caso, espere cerca de uma hora para alimentar o instrumento;
- certifique-se de que a tensão de alimentação, a frequência e potência elétrica indicados para o instrumento estejam de acordo com os valores da rede elétrica local (veja a seção DADOS TÉCNICOS);
- não alimente mais de um instrumento com o mesmo transformador;
- a alimentação de um instrumento instalado em um veículo deve ser obtida diretamente da bateria do mesmo;
- acrescente uma proteção ao instrumento (por exemplo, um fusível) para limitar a corrente em caso de danos;

- o funcionamento permanece ligado à rede elétrica sempre que auxiliar alimentação nos bornes 7 e 8, mesmo se, aparentemente, o instrumento estiver apagado; acrescente às saídas uma proteção, para isolá-las contra eventuais contatos com as partes mecânicas do equipamento, ou utilize condens isolados de fabricação; acrescente às saídas uma proteção (por exemplo, um fusível), para protegê-las contra curto-circuitos e sobrecargas;
- não tente desmontar o instrumento; para qualquer reparo, contate a assistência técnica EVERY CONTROL;
- em caso de dúvidas ou de problemas relativos ao instrumento, consulte a EVERY CONTROL (veja a seção CADOS DO FABRICANTE).

USO

PROCEDIMENTO INICIAL

Após efetuar corretamente as conexões indicadas na figura 6, durante o funcionamento normal, o instrumento exibe a temperatura lida pela sonda do clima.




Fig. 2
ID-195.xls

Quando existe uma condição de alarme, o instrumento exibe piscando o código de alarme e o buzzer emite um som intermitente, até que a causa que provocou o alarme desapareça (veja a seção INDICAÇÕES E ALARMES); ao pressionar-se a tecla T1 durante um alarme, o buzzer é silenciado.

O EC 3-195 apresenta um setpoint de trabalho e diversos parâmetros de configuração, que são gravados em uma memória permanente, sendo configuráveis para controlar a temperatura e o funcionamento tanto do degelo como dos ventiladores do evaporador e dos alarmes, de acordo com as suas próprias necessidades (veja a seção CONFIGURAÇÃO).

A saída K 1 está associada ao compressor e ao setpoint de trabalho, permanecendo ativa até que a temperatura lida pela sonda do clima atinja o setpoint de trabalho. Quando a temperatura lida pela sonda do clima ultrapassar o valor do setpoint mais o diferencial (histerese), a saída é reativada, exceto quando estiver acontecendo um degelo ou tempo de drenagem.

A saída K 2 está associada aos ventiladores do evaporador, e é mantida no estado ON, exceto quando estabelecida ce cuta maneira com os parâmetros do grupo E.

Se o instrumento estiver configurado para realizar um degelo depois de transcorrido o intervalo de degelo, caso as condições estiverem favoráveis (a temperatura lida pela sonda do evaporador deve estar abaixo do setpoint de 10°C de degelo), o instrumento inicia automaticamente um ciclo de degelo; se o instrumento estiver configurado para realizar degelos em horário real, o instrumento inicia automaticamente um ciclo de degelo em cada um dos horários programados nos parâmetros do grupo Hd, baseado na hora e minuto reais estabelecidos no parâmetro Ht. Um ciclo de degelo consiste em três fases (o degelo propriamente dito, o tempo de drenagem e a parada dos ventiladores do evaporador após a drenagem), que ocorrem em sequência, ou seja, a conclusão de uma fase corresponde ao início da próxima.

A saída K 3 está associada ao degelo, permanecendo ativa enquanto o degelo acontece, até que a temperatura lida pela sonda do evaporador atinja o setpoint de fim de degelo (caso em que o degelo se conclui) e o instrumento inicia automaticamente a drenagem. Se o instrumento estiver configurado para realizar degelos por resistência (degelo elétrico), durante um degelo, a saída do compressor é mantida no estado OFF; se o instrumento estiver configurado para realizar degelos a gás quente (ou por ciclo reverso) durante um degelo, a saída do compressor permanece continuamente ativa.

Decorrido o tempo de drenagem, a partir da conclusão de um degelo, o instrumento põe automaticamente ac tempo de parada dos ventiladores do evaporador após a drenagem; durante um tempo de drenagem, a saída do compressor é mantida no estado OFF.

Decorrido o tempo de parada dos ventiladores do evaporador após a drenagem, os ventiladores do evaporador são mantidos no estado OFF.

Caso os códigos estejam favoráveis (a temperatura lida pela sonda do evaporador deve estar abaixo do setpoint de fim de degelo), mantendo-se pressionada por pelo menos quatro segundos, as teclas T2, o instrumento inicia um ciclo de degelo.

No horário estabelecido com os parâmetros do grupo Hr, de acordo com a hora e o minuto mais estabelecidos no parâmetro 10, o instrumento inicia um ciclo de Economia de Energia, durante um ciclo de Economia de Energia, a saída do compressor é associada ao setpoint de trabalho auxiliar permanecendo ativada até a temperatura lida pela sonda da câmara atingir o setpoint de trabalho auxiliar. Quando a temperatura lida pela sonda da câmara ultrapassar o setpoint de trabalho auxiliar mais o diferencial (histerese), a saída é ativada, mesmo quando ativar apertando um degelo ou tempo de direção.

Avançando-se a entrada multifunção, o instrumento altera as saídas, de acordo com as opções estabelecidas nos parâmetros do grupo I.

SETPOINT DE TRABALHO

AJUSTE DO SETPOINT DE TRABALHO (TEMPERATURA DE TRABALHO)

Para modificar o valor do setpoint de trabalho, mantenha pressionada a tecla T3 (o instrumento exibe o valor atual do setpoint de trabalho) e, ao mesmo tempo, pressione e solte repetidamente a tecla T1 ou T2, até a tecla T1 ou T2, até o instrumento exibir o valor desejado (mantendo-se pressionada a tecla T1 ou T2, o valor diminui ou aumenta com maior velocidade); após a modificação, solte a tecla T3 por último; durante o acionamento da tecla T3, o LCD L1 piscá rapidamente para indicar o modo de ajuste do setpoint de trabalho (ao soltar-se a tecla T3, o instrumento vai automaticamente do modo de ajuste do setpoint de trabalho).

OBSERVAÇÕES

- durante um alarme de erro na memória de dados, o acesso ao modo de ajuste do setpoint de trabalho é negado;
- o setpoint de trabalho é programável dentro dos limites estabelecidos com os parâmetros r1 e r2;
- se o parâmetro r5 estiver ajustado com 1, a alteração do setpoint de trabalho não pode ser efetuada. Para modificar o setpoint de trabalho, altere o valor do parâmetro r5 para 0, e depois faça a alteração;
- o valor do setpoint de trabalho é gravado em uma memória permanente, que se mantém sem alteração mesmo que o instrumento tenha sua alimentação suspensa.

SETPOINT DE TRABALHO

CÓD. MÍN. MÁX. U.M. ST. SETPOINT DE TRABALHO

r1 r2 (*) 0,0 setpoint de trabalho

Estabelece a temperatura associada à saída do compressor.

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

AJUSTE DOS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

Os parâmetros de configuração estão organizados em dois níveis, para proteger os ajustes mais importantes de alterações indesejadas. Estão divididos em grupos, identificados pela letra inicial do código dos parâmetros.

Para acessar o primeiro nível, mantenha pressionadas, ao mesmo tempo, por pelo menos quatro segundos, as teclas T1 e T2 (após quatro segundos, o instrumento exibe o código PA).

Para selecionar um parâmetro de primeiro nível, pressione e solte repetidamente a tecla T1 ou T2, até o instrumento exibir o código do parâmetro desejado.

Para modificar o valor do parâmetro, mantenha pressionada a tecla T3 (o instrumento exibe o valor atual do parâmetro) e, ao mesmo tempo, pressione e solte repetidamente a tecla T1 ou T2, até o instrumento exibir o valor desejado (mantendo-se pressionada a tecla T1 ou T2, o valor diminui ou aumenta com menor velocidade); após a modificação, solte a tecla T3 por último (ao soltar-se a tecla T3, o instrumento exibe novamente o código do parâmetro).

Para acessar o segundo nível, entre no primeiro nível e selecione o parâmetro PA.

Mantendo pressionada a tecla T3 (o instrumento exibe o valor atual do parâmetro), ao mesmo tempo, pressione e solte repetidamente a tecla T1 ou T2, até o instrumento exibir r10 (mantendo-se pressionada a tecla T1 ou T2, o valor diminui ou aumenta com maior velocidade); após a modificação, solte a tecla T3 por último (ao soltar-se a tecla T3, o instrumento exibe novamente o código PA); mantendo pressionadas, ao mesmo tempo, por pelo menos quatro segundos, as teclas T1 e T2 (após quatro segundos, o instrumento exibe o primeiro parâmetro do segundo nível).

Para selecionar um parâmetro do segundo nível, pressione e solte repetidamente a tecla T1 ou T2, até o instrumento exibir o código do parâmetro desejado.

Para modificar o valor do parâmetro, mantenha pressionada a tecla T3 (o instrumento exibe o valor atual do parâmetro) e, ao mesmo tempo, pressione e solte repetidamente a tecla T1 ou T2, até o instrumento exibir o valor desejado (mantendo-se pressionada a tecla T1 ou T2, o valor diminui ou aumenta com maior velocidade); após a modificação, solte a tecla T3 por último (ao soltar-se a tecla T3, o instrumento exibe novamente o código do parâmetro).

Para sair do modo de ajuste dos parâmetros de configuração, mantenha pressionadas, ao mesmo tempo, por pelo menos quatro segundos, as teclas T1 e T2, ou, se preferir, não pressione nenhuma tecla por pelo menos sessenta segundos (saída por time-out).

OBSERVAÇÕES

- durante um alarme de erro na memória de dados, o acesso ao modo de ajuste dos parâmetros de configuração é negado;
- o ajuste do valor do parâmetro r16 não apresenta efeito imediato; para isso, após a modificação, reinicie o código novamente o instrumento;
- o ajuste de um parâmetro cuja unidade de medida seja hora, minuto ou segundo pode não apresentar efeito imediato; para isso, o tempo a que se refere o parâmetro não pode estar sendo contado no momento da alteração do parâmetro;
- o valor dos parâmetros é gravado em uma memória permanente, que se mantém sem alteração mesmo que o instrumento tenha sua alimentação suspensa.

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

CÓD. MÍN. MÁX. U.M. ST. PASSWORD

PA -55 99 --- 0 senha (*)

É a senha que permite o acesso ao segundo nível.

CÓD. MÍN. MÁX. U.M. ST. ENTRADAS DE MEDIDA

/0- 1 3 --- 1 tipo de sonda

Estabelece o tipo de sonda que o instrumento sofre nas entradas de medição:

1 = sonda PTC 3 = sonda NTC

/1A -10 +10,0 (*) 0,0 calibragem da sonda da câmara (S)

Estabelece um valor a ser somado ao sinal lido pela sonda da câmara (por exemplo, para corrigir a altura).

/1b -10 +10,0 (*) 0,0 calibragem da sonda do evaporador (E)

Válido somente se o parâmetro /A estiver ajustado com 1. Estabelece um valor a ser somado ao sinal lido pela sonda do evaporador (para corrigir a leitura).

Para visualizar a temperatura lida pela sonda do evaporador, vá à seção PARÂMETROS ADICIONAIS

/5 0 1 --- 1 ponto decimal

Válido somente se o parâmetro /5 estiver ajustado com 1. Estabelece a precisão com que a temperatura é exibida:

0 = a temperatura é exibida com precisão de 1 °C;

1 = a temperatura é exibida com precisão de 0,1 °C.

/8 0 1 --- 1 unidade de medida

Estabelece a unidade de medição a ser utilizada para temperatura:

0 = a unidade de medida é o grau Fahrenheit;

1 = a unidade de medida é o grau Celsius.

/Ab 0 1 --- 1 habilitação da sonda do evaporador

Estabelece se a sonda de evaporador está habilitada:

0 = a sonda do evaporador não está habilitada;

1 = a sonda do evaporador está habilitada.

CÓD. MÍN. MÁX. U.M. ST. REGULADOR ON-OFF DA TEMPERATURA ASSOCIADO AO SETPOINT DE TRABALHO E À SAÍDA DO COMPRESSOR

r0 -0,1 +15,0 (*) +1,0 diferencial (histerese) (B)

Estabelece o diferencial (histerese) em relação ao setpoint de trabalho e ao setpoint auxiliar (estabelecido no parâmetro r8).

r1 -99 +99,0 (*) -50 valor mínimo permitido para o setpoint de trabalho

Estabelece o mínimo setpoint de trabalho programável; o instrumento faz com que o valor estabelecido com o parâmetro r1 automaticamente esteja sempre abaixo do maior setpoint de trabalho programável, estabelecido com o parâmetro r2.

r2 -99 +99,0 (*) +50,0 valor máximo permitido para o setpoint de trabalho

Estabelece o máximo setpoint de trabalho programável; o instrumento faz com que o valor estabelecido no parâmetro r1 automaticamente esteja sempre acima do menor setpoint de trabalho programável estabelecido com o parâmetro r1.

r5 0 1 --- 0 travamento da alteração do setpoint de trabalho

Estabelece se o setpoint de trabalho pode ou não ser modificado:

0 = o setpoint de trabalho pode ser modificado;

1 = o setpoint de trabalho não pode ser modificado.

r8 -99 +99,0 (*) 0,0 setpoint de trabalho auxiliar

Válido somente se o parâmetro /0 estiver ajustado com 6 ou 7, ou se o parâmetro Hr2 estiver ajustado com valores diferentes de 0,0; remanece a temperatura associada à saída do compressor durante a elevação da entrada digital multifunção, e durante um ciclo de Economia de Energia.

CÓD. MÍN. MÁX. U.M. ST. PROTEÇÃO DA SAÍDA DO COMPRESSOR

C0 0 240 min 1 atraso do compressor na partida do instrumento

Estabelece o tempo que inibe a ativação da saída do compressor, a partir do momento em que o instrumento é ligado.

C1 0 240 min 5 atraso do compressor após a última partida

Estabelece o tempo que inibe a ativação da saída do compressor, a partir do momento de sua última partida.

C2 0 240 min 3 atraso do compressor após a última parada

Estabelece o tempo que inibe a ativação da saída do compressor, a partir do momento de sua última parada.

C4 0 1 --- 0 atraso mínimo da ativação/desativação da saída

Estabelece o atraso mínimo para a ativação/desativação da saída por um tempo fixo:

0 = sem atraso;

1 = existe um atraso de 3 s para a ativação/desativação da saída.

C5 1 240 min 10 tempo de ciclo para ativação da saída durante um alarme de erro na sonda da câmara

Estabelece o tempo de ciclo para ativação da saída do compressor de acordo com o percentual estabelecido no parâmetro C6, durante uma alarme de erro na sonda da câmara.

C6 0 100 % 60 percentual de tempo de ciclo para ativação da saída durante um alarme de erro na sonda da câmara

Estabelece a porcentagem do tempo de ciclo (estabelecido no parâmetro C5) no qual a saída deve permanecer ativada durante o tempo de ciclo durante um alarme de erro na sonda da câmara, mesmo quando esteja activo nos parâmetros C0, C1, C2 e C4.

CÓD. MÍN. MÁX. U.M. ST. GERENCIAMENTO DE DEGELO

/D 0 99 1 hora 8 intervalo de degelo

Válido somente se o parâmetro /E estiver ajustado com valores diferentes de 3.

Se o parâmetro /D estiver ajustado com 0, estabelece o intervalo de tempo que a saída é contada a partir do momento em que o instrumento é ligado ou no momento em que o instrumento inicia um ciclo de degelo, até o momento em que o instrumento inicia o próximo ciclo de degelo.

Se o parâmetro /E estiver ajustado com 2, corresponde ao intervalo de tempo no qual a temperatura lida pela sonda do evaporador deve estar abaixo do setpoint estabelecido no parâmetro /E, a partir do momento em que o instrumento é ligado ou de momento em que um degelo é concluído, a fim de que o instrumento possa iniciar automaticamente o próximo ciclo de degelo.

Se o parâmetro /D estiver ajustado com 0, o instrumento não inicia automaticamente nenhuma ação de degelo, exceto quanto estabelecido com o parâmetro /D.

d 1 0 1 -- 1 tipo de degelo

Estabelece o tipo de degelo a ser realizado pelo instrumento:

0 = por resistência (elétrico);

1 = a gás-quente (ou ciclo reverso)

d 2 -99 +99,0 (*) -2,0 setpoint de lida de degelo

Válido somente se o parâmetro A8 estiver ajustado com 1; Estabelece a temperatura medida pela sonda do evaporador, na qual um degelo é interrompido.

d 8 0 99 min 30 duração máxima de degelo

Estabelece a duração máxima de um degelo.

Decorre a duração máxima de degelo, a partir do momento em que o instrumento inicia um ciclo de degelo, se a temperatura lida pela sonda do evaporador estiver abaixo do setpoint estabelecido no parâmetro d 2, o degelo se encerra.

Se o parâmetro d 3 estiver ajustado com 0, o instrumento não inicia ciclos de degelo.

d 4 0 1 -- 0 ciclo de degelo na partida do instrumento

Estabelece se o instrumento deve iniciar automaticamente, um ciclo de degelo no momento em que o instrumento é ligado:

0 = sem degelo quando o instrumento é ligado;

1 = caso se condições estejam favoráveis, o instrumento inicia um ciclo de degelo quando é ligado

d 5 0 99 min 0 atraso do degelo na partida do instrumento

Se ambos os parâmetros d 4 e d 5 estiverem ajustados com 0, correspondendo ao intervalo de tempo a ser somado ao intervalo estabelecido no parâmetro d 0, o tempo total obtido corresponde ao intervalo contado a partir do momento em que o instrumento é ligado, até o momento em que o instrumento inicia o próximo ciclo de degelo;

Se o parâmetro d 4 estiver ajustado com 0 e o parâmetro d 5 estiver ajustado com 1, corresponde ao intervalo de tempo a ser somado ao intervalo estabelecido no parâmetro d 0, o tempo total obtido corresponde ao intervalo no qual a saída do compressor deve ser mantida aberta a partir do momento em que o instrumento é ligado, a fim de que o instrumento possa iniciar automaticamente o próximo ciclo de degelo;

Se o parâmetro d 4 estiver ajustado com 0 e o parâmetro d 5 estiver ajustado com 2, corresponde ao intervalo de tempo a ser somado ao intervalo estabelecido no parâmetro d 0, o tempo total obtido corresponde ao intervalo de tempo no qual a temperatura lida pela sonda do evaporador deve estar acima do setpoint estabelecido no parâmetro d 1, a partir do momento em que o instrumento é ligado, a fim de que o instrumento possa iniciar automaticamente o próximo ciclo de degelo;

Se o parâmetro d 4 estiver ajustado com 1, estabelece o atraso com o qual o instrumento inicia automaticamente um ciclo de degelo, a partir do momento em que o instrumento é ligado;

Se o parâmetro d 10 estiver ajustado com 1, estabelece o atraso com o qual o instrumento inicia um ciclo de degelo, a partir do momento em que a entrada digital multifunção é ativada.

Ativação manual de um ciclo de degelo durante a contagem do atraso estabelecido no parâmetro d 5 interrompe o atraso.

d 6 0 1 -- 1 travamento da exibição da temperatura a partir do inicio do ciclo de degelo

Estabelece se o instrumento deve travar a exibição da temperatura a partir do momento em que o instrumento inicia um ciclo de degelo;

0 = o instrumento continua sobrindo a temperatura da câmara a partir do inicio do ciclo de degelo;

1 = se, no momento em que o instrumento inicia um ciclo de degelo, a temperatura lida pela sonda da câmara estiver abaixo de valor obtido pela soma do setpoint de trabalho com o diferencial (histeresis) estabelecido no parâmetro r 0, essa soma corresponde à temperatura acima da qual a exibição da temperatura é travada; se, no momento em que o instrumento inicia um ciclo de degelo, a temperatura lida pela sonda da câmara estiver acima do valor obtido pela soma do setpoint de trabalho com o diferencial (histeresis) estabelecido no parâmetro r 0, a exibição da temperatura é travada até que a temperatura esteja abaixo desta soma, voltando ao caso anterior; o travamento da exibição da temperatura ocorre a partir da conclusão de um ciclo de degelo, assim que a temperatura lida pela sonda da câmara fica abaixo da temperatura acima da qual o travamento da exibição da temperatura é ativado (se, durante um ciclo de degelo, o setpoint de trabalho é modificado, voltando aos casos anteriores, ocorre que o desatravamento da exibição da temperatura ocorre a partir do momento da conclusão de um ciclo de degelo).

A ativação de um alarme de temperatura que se manifesta durante o travamento da exibição da temperatura provoca o desatravamento da exibição da temperatura, e a temperatura, lida pela sonda da câmara, é exibida novamente.

d 7 0 15 min 2 tempo de drenagem

Estabelece a duração de uma drenagem, a ser contada a partir da conclusão de um degelo.

d 9 0 1 -- 0 degelo a gás quente forçado

Válido somente se o parâmetro c 7 estiver ajustado com 1; Estabelece se a contagem dos tempos de proteção estabelecidos nos parâmetros C 0, C 1, C 2 e C 4 é respeitada no instante em que o instrumento inicia um ciclo de degelo a gás quente;

0 = os tempos de proteção do compressor serão contados e, em seguida, o instrumento inicia o degelo a gás quente;

1 = no momento em que o instrumento inicia um ciclo de degelo, os tempos de proteção da saída do compressor são interrompidos.

d 8 0 3 -- 0 tipo de contagem do intervalo de degelo

Estabelece o tipo de contagem do intervalo de degelo que o instrumento deve realizar:

0 = período (n intervalo de degelo) corresponde ao intervalo de tempo, contado a partir do momento em que o instrumento é ligado, ou no momento em que o instrumento inicia um ciclo de degelo, até o momento em que o instrumento inicia o próximo ciclo de degelo;

1 = para soma dos tempos de ativação da saída do compressor (o intervalo de degelo corresponde ao intervalo no qual a saída do compressor deve permanecer aberta, a partir do momento em que o instrumento é ligado, ou no momento em que o instrumento inicia um ciclo de degelo, a fim de que o instrumento possa iniciar automaticamente o próximo ciclo de degelo);

2 = para soma dos tempos em que a temperatura lida pela sonda do evaporador permaneceu abaixo do setpoint estabelecido no parâmetro d 7 (o intervalo de degelo corresponde ao intervalo de tempo no qual a temperatura lida pela sonda do evaporador, deve permanecer abaixo do setpoint estabelecido com o parâmetro d 7, a partir do momento

em que o instrumento é ligado ou do momento em que um degelo é concluído, a fim de que o instrumento possa iniciar o próximo ciclo de degelo);

3 = em tempo real (o instrumento inicia automaticamente um ciclo de degelo em cada horário estabelecido nos parâmetros H01, H02, H03, H04, H05 e H06, de acordo com a hora e o minuto estabelecidos no perímetro ric. Veja a seção HORAS E MINUTO REAIS).

d 10 -99 +99,0 (*) 0,0 setpoint para habilitação da contagem do intervalo de degelo

Válido somente se o parâmetro d 6 estiver ajustado com 2; Estabelece a temperatura, lida pela sonda do evaporador, acima da qual a contagem do intervalo de degelo é suspenso.

cód. MIN. MÁX. U.M. ST. REGULADOR DE ALARME**A 0 +0,1 +15,0 (*) -2,0 diferencial (histeresis)**

Estabelece o diferencial (histeresis) em relação aos punhamentos A1A e A1B.

A 1A -99 +99,0 (*) -10 setpoint para o alarme de mínima temperatura

Se o parâmetro A2A estiver ajustado com 1, estabelece um valor a ser somado ao setpoint de trabalho e ao setpoint auxiliar (estabelecido no parâmetro r 8); o valor obtido corresponde à temperatura, lida pela sonda da câmara, acima da qual o alarme de mínima temperatura A é ativado;

Se o parâmetro A2A estiver ajustado com 2, estabelece a temperatura, lida pela sonda da câmara, acima da qual o alarme de mínima temperatura é ativado;

Se o parâmetro A2A estiver ajustado com 0, o alarme de mínima temperatura não é ativado.

A 2A 0 2 -- 1 modo de alarme de mínima temperatura

Estabelece o modo de alarme de mínima temperatura do instrumento:

0 = o alarme de mínima temperatura não é ativado;

1 = alarme de mínima temperatura relativo ao setpoint de trabalho e ao setpoint auxiliar (estabelecido no parâmetro r 8);

2 = alarme de mínima temperatura absoluto.

A 1B -99 +99,0 (*) +10,0 setpoint para o alarme de máxima temperatura

Se o parâmetro A2b estiver ajustado com 1, estabelece um valor a ser somado ao setpoint de trabalho e ao setpoint auxiliar (estabelecido no parâmetro r 8); o valor obtido corresponde à temperatura, lida pela sonda da câmara, acima da qual o alarme de máxima temperatura é ativado;

Se o parâmetro A2b estiver ajustado com 2, estabelece a temperatura, lida pela sonda da câmara, acima da qual o alarme de máxima temperatura é ativado;

Se o parâmetro A2b estiver ajustado com 0, o alarme de máxima temperatura não é ativado.

A 2b 0 2 -- 1 modo de alarme de máxima temperatura

Estabelece o modo de alarme de máxima temperatura do instrumento:

0 = o alarme de máxima temperatura não é ativado;

1 = alarme de máxima temperatura relativo ao setpoint de trabalho e ao setpoint auxiliar (estabelecido no parâmetro r 8);

2 = alarme de máxima temperatura absoluto.

A 3 0 240 min 120 tempo de inibição de alarme de máxima temperatura na partida do instrumento

Estabelece o tempo que inibe o alarme de máxima temperatura a partir do momento em que o instrumento é ligado.

A ativação de um alarme de temperatura de máxima, durante a contagem do tempo estabelecido no parâmetro A 3, inibe a contagem desse tempo.

A 5 -1 120 min 30 tempo de inibição do buzzer pela indicação de alarme da entrada digital multifunção

Válido somente se o parâmetro r 0 estiver ajustado com valores diferentes de 0; Estabelece o tempo que inibe o buzzer pela indicação de alarme da entrada digital multifunção, a partir do momento em que a condição de alarme da entrada multifunção se manifesta.

Se o parâmetro A 5 estiver ajustado com -1, durante um alarme da entrada digital multifunção, o buzzer não é ativado.

A 6 0 240 min 6 tempo de inibição do alarme de temperatura

Estabelece o tempo que inibe a ativação do alarme de temperatura, a partir do momento em que a condição de alarme de temperatura se manifesta.

A 7 0 240 min 15 tempo de inibição do alarme de máxima temperatura a partir da conclusão do ciclo de degelo

Estabelece o tempo que inibe a ativação do alarme de máxima temperatura a partir do momento da conclusão de um ciclo de degelo.

A ativação de um alarme de temperatura de máxima, durante a contagem do tempo estabelecido com o parâmetro A 7, inibe esse tempo.

A 8 0 3 -- 0 tipo de alarme de temperatura a ser registrado

Estabelece durante qual alarme de temperatura o instrumento deve registrar a temperatura lida pela sonda da câmara:

0 = o instrumento não registra a temperatura lida pela sonda da câmara;

1 = o instrumento registra a temperatura lida pela sonda da câmara durante um alarme de mínima temperatura;

2 = o instrumento registra a temperatura lida pela sonda da câmara durante um alarme de máxima temperatura;

3 = o instrumento registra a temperatura lida pela sonda da câmara durante um alarme de mínima temperatura e durante um alarme de máxima temperatura.

Se o parâmetro A 8 estiver ajustado com 0, na próxima saída do modo de ajuste dos parâmetros de configuração, as temperaturas registradas durante um alarme de temperatura são apagadas.

Se o parâmetro A 8 estiver ajustado com 1, na próxima saída do modo de ajuste dos parâmetros de configuração, a temperatura registrada durante um alarme de máxima temperatura é apagada.

Se o parâmetro A 8 estiver ajustado com 2, na próxima saída do modo de ajuste dos parâmetros de configuração, a temperatura registrada durante um alarme de mínima temperatura é apagada.

Para visibilizar e apagar a temperatura registrada durante um alarme de temperatura, veja a seção PARÂMETROS ADICIONAIS.

A 9 1 15 -- 1 intervalo de registro

Válido somente se o parâmetro A 8 estiver ajustado com valores diferentes de 0; Estabelece o intervalo de tempo a ser contado, a partir do momento em que o alarme de temperatura se manifesta e o do momento em que o instrumento registra a temperatura, lida pela sonda da câmara, durante um alarme de temperatura, até o momento em que o instrumento faz o próximo registro da temperatura lida pela sonda da câmara, durante um alarme de temperatura.

Durante um alarme de mínima temperatura, a temperatura lida pela sonda da câmara não é registrada, caso esta seja mais alta que a temperatura registrada anteriormente.

Durante um alarme de máxima temperatura, a temperatura lida pela sonda da câmara não é registrada, caso esta seja mais baixa que a temperatura registrada anteriormente.

A A 0 240 min 0 tempo de inibição do alarme de temperatura a partir da ativação/desativação da entrada digital multifunção e ativação/conclusão do ciclo de Economia de Energia

Válido somente se o parâmetro A 0 estiver ajustado com 0 ou 1, ou se o parâmetro Hr2 estiver ajustado com valores diferentes de 0,0; estabelece o tempo que deve o alarme de mínima/máxima temperatura, relativo ao setpoint de trabalho e ao setpoint auxiliar (estabelecido no parâmetro F 1), a partir do momento da ativação/desativação da entrada digital multifunção, de momento em que o instrumento ativa um ciclo de Economia de Energia, e do momento em que um ciclo de Economia de Energia é concluído.

A b 0 1 --- 1 funcionamento dos tempos de inibição

Estabelece um vínculo entre os tempos estabelecidos nos parâmetros A 5 e A 6.

0 = nenhum vínculo é estabelecido;

1 = a ativação de um alarme de temperatura que se manifesta durante um alarme da entrada digital multifunção é inibida pelo tempo estabelecido no parâmetro A 5, a partir do momento em que a condição de alarme da entrada digital multifunção desaparece, e a ativação de um alarme de temperatura que se manifesta durante um alarme da entrada digital multifunção, que não desaparece até a conclusão do tempo estabelecido no parâmetro A 5, é posteriormente inibida pelo tempo estabelecido no parâmetro A 6.

COD. MIN. MÁX. U.M. ST. REGULADOR DOS VENTILADORES DO EVAPORADOR ASSOCIADO À SAÍDA DOS VENTILADORES DO EVAPORADOR

F1 -99,0 +99,0 (*) -1,0 setpoint de parada dos ventiladores

Válido somente se o parâmetro Ab estiver ajustado com 1 e se o parâmetro F 7 estiver ajustado com 3 ou 4, de acordo com o modo estabelecido no parâmetro H 8; estabelece a temperatura, lida pela sonda do evaporador, acima da qual a saída dos ventiladores do evaporador é desativada.

F2 +0,1 +15,0 (*) +2,0 diferencial (histerese)

Válido somente se o parâmetro Ab estiver ajustado com 1 e se o parâmetro F 7 estiver ajustado com 3 ou 4. Estabelece o diferencial (histerese) em relação ao parâmetro F 1.

F4 0 2 --- 0 funcionamento dos ventiladores durante o degelo e a descongelação

Estabelece o funcionamento da saída dos ventiladores do evaporador durante um degelo e o respectivo tempo de descongelação:

0 = durante um degelo e a respectiva descongelação, a saída é mantida no estado OFF;

1 = durante um degelo e a respectiva descongelação, a saída é mantida no estado ON;

2 = o funcionamento da saída durante um degelo e a respectiva descongelação é estabelecido no parâmetro F 7.

F5 0 15 min 2 tempo de parada dos ventiladores do evaporador

Estabelece a duração do tempo de parada dos ventiladores do evaporador após o tempo de descongelação.

F6 0 1 --- 0 tipo de setpoint de parada dos ventiladores

Válido somente se o parâmetro Ab estiver ajustado com 1 e se o parâmetro F 7 estiver ajustado com 3 ou 4; estabelece o tipo de setpoint de parada dos ventiladores do instrumento.

0 = absoluto (o setpoint de parada dos ventiladores corresponde à temperatura, lida pela sonda do evaporador, na qual a saída dos ventiladores do evaporador é desativada);

1 = relativo à temperatura lida pela sonda da câmara (o valor obtido pela diferença entre o valor absoluto do setpoint de parada dos ventiladores e a temperatura lida pela sonda da câmara corresponde à temperatura, lida pela sonda do evaporador, na qual a saída dos ventiladores do evaporador é desativada).

F7 0 4 --- 1 funcionamento dos ventiladores durante o a operação normal do instrumento

Estabelece o funcionamento da saída dos ventiladores do evaporador durante a operação normal do instrumento:

0 = durante a operação normal, a saída dos ventiladores do evaporador é mantida no estado OFF;

1 = durante a operação normal, a saída dos ventiladores do evaporador é mantida no estado ON;

2 = durante a operação normal, a saída dos ventiladores do evaporador é mantida no estado ON e durante o estado OFF da saída do compressor, a saída dos ventiladores do evaporador é mantida no estado OFF;

3 = durante a operação normal, a saída está associada ao setpoint estabelecido no parâmetro F 1, permanecendo ativa, até a temperatura lida pela sonda do evaporador atingir o setpoint estabelecido no parâmetro F 1, sem ultrapassar o valor do setpoint estabelecido no parâmetro F 1 menos o valor da diferença (histerese) estabelecido no parâmetro F 2;

4 = durante a operação normal, a saída está associada ao setpoint estabelecido no parâmetro F 1, permanecendo continuamente ligada até a temperatura lida pela sonda do evaporador atingir o setpoint estabelecido no parâmetro F 1, sem ultrapassar o valor do setpoint estabelecido no parâmetro F 1 menos o valor da diferença (histerese) estabelecido no parâmetro F 2 a, durante o estado OFF da saída do compressor, a saída dos ventiladores do evaporador é mantida no estado OFF.

COD. MIN. MÁX. U.M. ST. ENTRADA DIGITAL

H 0 0 7 --- 4 ação executada durante a ativação da entrada digital multifunção

Estabelece a ação executada durante a ativação da entrada digital multifunção:

0 = nenhuma ação é executada;

1 = se as condições estiverem favoráveis (a temperatura, lida pela sonda do evaporador, deve estar abaixo do setpoint estabelecido no parâmetro F 2), ativando-se a entrada digital multifunção, o instrumento inicia um ciclo de degelo;

2 = durante a ativação da entrada digital multifunção, se uma saída estiver associada à lâmpada da câmara, a saída da lâmpada da câmara é mantida no estado ON;

3 = durante a ativação da entrada digital multifunção, a saída do compressor, exceto quando estabelecido nos tempos de produção da saída do compressor, é mantida no estado ON, e, se uma saída estiver associada à lâmpada da câmara, a lâmpada da câmara é mantida no estado ON;

4 = durante a ativação da entrada digital multifunção, as saídas do compressor e dos ventiladores do evaporador são mantidas no estado OFF, e, se uma saída estiver

associada à lâmpada da câmara, a saída da lâmpada da câmara é mantida no estado ON.

- 5 = durante a ativação da entrada digital multifunção, a saída dos ventiladores do evaporador é mantida no estado OFF, e, se uma saída estiver associada à lâmpada da câmara a saída da lâmpada da câmara é mantida no estado ON;
- 6 = durante a ativação da entrada digital multifunção, o setpoint estabelecido no parâmetro H 6 corresponde à temperatura associada à saída do compressor;
- 7 = durante a ativação da entrada digital multifunção, o setpoint estabelecido no parâmetro H 8 corresponde à temperatura associada à saída do compressor, e, se uma saída estiver associada à lâmpada da câmara, a lâmpada da câmara é mantida no estado OFF.

Se o parâmetro H 0 estiver ajustado com 3 ou 4, a ativação de um alarme da entrada digital multifunção que se manifesta durante um ciclo de degelo altera o estado da saída do compressor, a partir do momento da conclusão do ciclo de degelo.

H 1 0 1 --- 0 tipo de contato da entrada digital multifunção

Estabelece o tipo de contato da entrada digital multifunção:

0 = contato normalmente aberto (NO ou NO);

1 = contato normalmente fechado (NF ou NC).

I 6 0 1 --- 1 visualização da indicação "Air" piscando durante um alarme da entrada digital multifunção

Estabelece se o instrumento deve exibir a indicação "Air" piscando durante um alarme da entrada digital multifunção:

0 = o instrumento não exibe a indicação "Air" durante um alarme da entrada digital multifunção;

1 = durante um alarme da entrada digital multifunção, o instrumento exibe a indicação "Air" piscando.

COD. MIN. MÁX. U.M. ST. CONEXÃO EM REDE SERIAL COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO EVCBUS

L 1 1 16 --- 1 endereço do instrumento

Estabelece o endereço pelo qual o instrumento (slave) é identificado, quando interligado a uma rede serial com protocolo de comunicação EVCBUS, gerenciada por um master (como, por exemplo, um microcomputador).

L 2 0 7 --- 6 grupo do instrumento

Estabelece o grupo ao qual o instrumento (slave) está associado, quando interligado a uma rede serial com protocolo de comunicação EVCBUS, gerenciada por um master (como, por exemplo, um microcomputador).

L 4 0 3 --- 1 velocidade de comunicação (baud rate)

Estabelece a velocidade com que são transmitidos os dados em uma rede serial com protocolo de comunicação EVCBUS.

0 = 1200 bps;

1 = 2400 bps (recomendado);

2 = 4800 bps;

3 = 9600 bps.

COD. MIN. MÁX. U.M. ST. GERENCIAMENTO DA ECONOMIA DE ENERGIA

Hr1 0,0 23,5 hora 0,0 horário da ativação do ciclo de Economia de Energia (5)

Estabelece o horário em que o instrumento ativa um ciclo de Economia de energia, de acordo com a hora e o minuto reais estabelecidos com o parâmetro Hr1 (veja a seção HORA E MINUTO REAIS); por exemplo: para fazer o instrumento iniciar o ciclo de Economia de energia todos os dias às 16h30min, ajuste o parâmetro Hr1 com 16,30.

Hr2 0,0 23,5 hora 0,0 duração do ciclo de Economia de Energia (6)

Estabelece a duração de um ciclo de Energy Saving (por exemplo: para a duração do ciclo de Economia de energia seja de 2 horas e 30 minutos, ajuste o parâmetro Hr2 com 2,3).

COD. MIN. MÁX. U.M. ST. DEGELO EM TEMPO REAL

Hd1 0,0 23,6 hora --- horário de início do primeiro ciclo de degelo (5)

Válido somente se o parâmetro D estiver ajustado com 3. Estabelece o horário em que o instrumento inicia automaticamente o primeiro ciclo de degelo, de acordo com a hora e o minuto reais estabelecidos no parâmetro Hd1 (veja a seção HORA E MINUTO REAIS); por exemplo: para fazer o instrumento iniciar automaticamente o primeiro ciclo de degelo todos os dias às 10h30min, ajuste o parâmetro Hd1 com 10,30.

Se o parâmetro Hd1 estiver ajustado com "--", o instrumento não inicia automaticamente o primeiro ciclo de degelo.

Hd2 0,0 23,5 hora --- horário do início do segundo ciclo de degelo (5)

Apresenta a mesma função do parâmetro Hd1.

Hd3 0,0 28,6 hora --- horário do início do terceiro ciclo de degelo (5)

Apresenta a mesma função do parâmetro Hd1.

Hd4 0,0 28,6 hora --- horário do início do quarto ciclo de degelo (5)

Apresenta a mesma função do parâmetro Hd1.

Hd5 0,0 23,5 hora --- horário do início do quinto ciclo de degelo (5)

Apresenta a mesma função do parâmetro Hd1.

Hd6 0,0 23,5 hora --- horário do início do sexto ciclo de degelo (5)

Apresenta a mesma função do parâmetro Hd1.

OBSERVAÇÕES

- o símbolo (5) indica que o parâmetro é acessado no primeiro nível;
- o símbolo (*) indica que a unidade de medida depende do parâmetro /;
- a ativação de um alarme de temperatura que não é desativado antes da conclusão do tempo estabelecido no parâmetro A 3 é posteriormente inibida pelo tempo estabelecido no parâmetro A 6;
- a ativação de um alarme de temperatura que se manifesta antes que o instrumento ative um ciclo de degelo é inibida pelo tempo estabelecido no parâmetro A 6, mas não interfere no ciclo de degelo;
- a ativação de um alarme de temperatura que se manifesta durante ou antes da conclusão de um ciclo de degelo, e que não é desativado antes da conclusão do tempo estabelecido no parâmetro A 7 é posteriormente inibida pelo tempo estabelecido no parâmetro A 6;
- a ativação de um alarme de temperatura que não é desativado antes da conclusão

do tempo estabelecido no parâmetro A A é posteriormente imposta pelo tempo estabelecido no parâmetro A 6.

PARÂMETROS ADICIONAIS

USO DOS PARÂMETROS ADICIONAIS

Para acessar os parâmetros adicionais, mantenha pressionada, por pelo menos dois segundos, a tecla T1 (após dois segundos, o instrumento exibe o código do primeiro parâmetro adicional). Para selecionar um parâmetro, pressione e solte rapidamente a tecla T1 ou T2, até o instrumento exibir o código do parâmetro adicional desejado.

Para exibir o valor dos parâmetros Pr2, AL e AH, mantenha pressionada a tecla T3.

Para apagar o valor dos parâmetros AL e AH, mantenha pressionada, por pelo menos quatro segundos, a tecla T3 (após quatro segundos, o instrumento exibe "—").

Para modificar o valor do parâmetro ric, veja a seção HORA E MINUTO REAL 5.

Para sair do modo de uso dos parâmetros adicionais, pressione e solte rapidamente a tecla T1 ou T2, até o instrumento exibir a temperatura lida pela sonda da câmara (pressionando-se e soltando-se a tecla T1 ou T2 nos dois segundos seguintes à liberação da tecla T1 ou T2, o instrumento acessa novamente todos os parâmetros adicionais) ou não pressione nem uma tecla por pelo menos trinta segundos (saída por time-out).

DESENVOLVIMENTOS

- durante um alarme de erro na memória de dados, o acesso ao modo de uso dos parâmetros adicionais é negado.

PARÂMETROS ADICIONAIS

CÓD. MÍN. MÁX. U.M. ST. LEITURA DAS SONDAS

Pr2 — — (*) — leitura da sonda do evaporador

Permite visualizar a temperatura lida pela sonda do evaporador.

CÓD. MÍN. MÁX. U.M. ST. TEMPERATURAS REGISTRADAS DURANTE UM ALARME DE TEMPERATURA

AL — — (*) — temperatura registrada durante um alarme de mínima temperatura

Permite visualizar e apagar a temperatura lida pela sonda da câmara registrada durante um alarme de mínima temperatura.

AH — — (*) — temperatura registrada durante um alarme de máxima temperatura

Permite visualizar e apagar a temperatura lida pela sonda da câmara registrada durante um alarme de máxima temperatura.

DESENVOLVIMENTOS

- se o parâmetro A2b estiver ajustado com 0, o parâmetro Pr2 não aparece;
- o símbolo (*) indica que a unidade de medida depende do parâmetro / 5;
- se o parâmetro A 8 estiver ajustado com 0 ou 2, o parâmetro AL não aparece;
- se o parâmetro A 8 estiver ajustado com 0 ou 1, o parâmetro AH não aparece.

HORA E MINUTO REAIS

AJUSTE DA HORA E DO MINUTO REAIS

Para modificar o valor da hora e do minuto reais, acesse os parâmetros adicionais e selecione o parâmetro ric (veja a seção PARÂMETROS ADICIONAIS).

Para modificar o valor de hora real, mantenha pressionada a tecla T3 (o instrumento exibe o valor atual da hora) e, ao mesmo tempo, pressione e solte rapidamente a tecla T1 ou T2, até o instrumento exibir o valor desejado (mantendo pressionada a tecla T1 ou T2, o valor diminui ou aumenta com maior velocidade); após a modificação, solte a tecla T3 por último (deixando os dois segundos de liberação da tecla T3 sem premir nenhuma das teclas fer e s de pressionada, o instrumento sal automaticamente do modo de ajuste da hora real).

Para modificar o valor de minuto real, solte e mantenha pressionada a tecla T3 durante a visualização da hora real (o instrumento exibe o valor atual do minuto) e, ao mesmo tempo, pressione e solte rapidamente a tecla T1 ou T2, até o instrumento exibir o valor desejado (mantendo pressionada a tecla T1 ou T2, o valor diminui ou aumenta com maior velocidade); após a modificação, solte a tecla T3 por último (ao soltar-se a tecla T3, o instrumento sal automaticamente do modo de ajuste da hora e de minuto real).

DESENVOLVIMENTOS

- durante um alarme de erro na memória de dados, o acesso ao modo de ajuste da hora e minuto real é negado.

HORA E MINUTO REAIS

CÓD. MÍN. MÁX. U.M. ST. HORA E MINUTO REAIS

ric 0:0 23:59 hor 0:0 hora e minuto reais

Estabelece a hora e o minuto reais.

INDICAÇÕES E ALARMES

INDICAÇÕES

Se o LED L1 estiver aceso, a saída do compressor está ativa.

Se o LED L2 estiver aceso, a saída do degelo está ativa.

Se o LED L3 estiver aceso, a saída dos ventiladores do evaporador está ativa.

Se o LED L1 estiver piscando, está sendo contado um tempo de inibição na ativação da saída do compressor (veja os parâmetros C 0, C 1, C 2 e C 4).

Se o LED L2 estiver piscando, está sendo contado um tempo de atraso na ativação de um ciclo de degelo (veja os parâmetros C 0, C 1, C 2 e C 4) ou que está anotando uma drenagem (veja o parâmetro d 7).

Se o LED L3 estiver piscando, está sendo contado o tempo de parada dos ventiladores do evaporador após a drenagem (veja o parâmetro F 5).

ALARMS

Se o instrumento exibir a indicação "E2" piscando e o buzzer emitir um som intermitente, (erro na memória de dados), há uma falha nos dados de configuração na memória (tenha desligado e ligar novamente o instrumento, se os indicadores de alarme permanecerem, o instrumento deve ser remetido à assistência técnica); durante este alarme, o funcionamento é suspenso no modo de

configuração é negado e todas as saídas são inutilizadas no estado OFF.

Se o instrumento exibir a indicação "E0" piscando alternadamente com a indicação "—" e o buzzer emitir um som intermitente (erro na sonda da câmara), o tipo de sonda da câmara ligado ao instrumento não está correto (veja o parâmetro / 0), a sonda da câmara está com defeito (verifique o funcionamento da sonda da câmara), há algum erro na ligação elétrica entre o instrumento e a sonda da câmara (verifique se a ligação do instrumento com a sonda da câmara está correta), a temperatura lida pela sonda da câmara está além dos limites característicos da sonda (verifique se a temperatura prédefinida pela sonda da câmara esteja dentro dos limites característicos da sonda da câmara); durante este alarme, o funcionamento de saída do compressor é estabelecido com os parâmetros C 5 e C 6; se estiver acontecendo um ciclo de degelo, o ciclo de degelo é concluído nessa manutenção, e o instrumento não inicia mais ciclos de degelo.

Se o instrumento exibir a indicação "E1" piscando alternadamente com a temperatura lida pela sonda da câmara e o buzzer emitir um som intermitente (erro na sonda do evaporador); há um dos problemas vistos no caso anterior, porém em relação à sonda do evaporador; durante este alarme, se o parâmetro F 7 estiver ajustado com 3 ou 4, a saída dos ventiladores do evaporador é mantida no mesmo estado da saída do compressor, durante quando estabelecido com os parâmetros F 4 e F 5, e o degelo é concluído após a duração máxima do degelo (per tempo).

Se o instrumento exibir a indicação "Air" piscando alternadamente com a temperatura lida pela sonda da câmara e o buzzer emitir um som intermitente (alarme da entrada digital multifunção); a entrada digital multifunção está ativa (desativar a entrada digital multifunção, veja os parâmetros / 0 e / 1); durante este alarme, a ação estabelecida no parâmetro / 0 é executada.

Se o instrumento exibir a indicação "AH" piscando alternadamente com a temperatura lida pela sonda da câmara e o buzzer emitir um som intermitente (alarme da máxima temperatura); a temperatura lida pela sonda da câmara ultrapassou o limite estabelecido com o parâmetro A1h (veja os parâmetros A 0, A1b e A2b), nenhuma ação é executada.

Se o instrumento exibir a indicação "AL" piscando, a temperatura lida pela sonda da câmara a cada três segundos e o buzzer emitir um som intermitente (temperatura registrada durante um alarme de máxima temperatura); houve um alarme de máxima temperatura (veja os parâmetros A 0, A1b, A2b, A 8 e A 9); nenhuma ação é executada; para visualizar e apagar a temperatura lida pela sonda da câmara registrada durante um alarme de máxima temperatura, veja a seção PARÂMETROS ADICIONAIS.

Se o instrumento exibir a indicação "AL" piscando alternadamente com a temperatura lida pela sonda da câmara e o buzzer emitir um som intermitente (alarme de mínima temperatura); a temperatura lida pela sonda da câmara ultrapassou o limite estabelecido com o parâmetro A1a (veja os parâmetros A 0, A1A e A2A), nenhuma ação é executada.

Se o instrumento exibir a indicação "AL" piscando, a temperatura lida pela sonda da câmara a cada três segundos e o buzzer emitir um som intermitente (temperatura registrada durante um alarme de mínima temperatura); houve um alarme de mínima temperatura (veja os parâmetros A 0, A1A, A2A, A 8 e A 9); nenhuma ação é executada; para visualizar e apagar a temperatura lida pela sonda da câmara registrada durante um alarme de mínima temperatura, veja a seção PARÂMETROS ADICIONAIS.

Se o instrumento exibir a indicação "Re" piscando e o buzzer emitir um som intermitente (erro da "Real Time Clock"); há uma incorreção nos dados do relógio do instrumento (reprogramar a hora e o minuto reais); se, depois de reprogramar, o alarme continuar ativo, o instrumento deve ser substituído; durante este alarme, se o parâmetro d 5 estiver ajustado com 3, o instrumento garante intervalos de degelo periódicos e o instrumento não ativa ciclos de Economia de Energia.

DESENVOLVIMENTOS

- sempre que um alarme está ativo, o instrumento exibe os respectivos códigos de alarme piscando e o buzzer emite um som intermitente, exceto em caso de erro na memória de dados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS

Caixa:	Plástico preto (PC-ABS), auto-extinguível.
Dimensões:	74 x 32 x 65 mm.
Instalação:	Em painel, em corte de dimensões 71 x 29 mm, com parafusos de fixação ou mola.
Grau de proteção:	P 54.
Conexões:	Bornes com parafusos de 5 mm (alimentação, entradas e saídas) para fio de até 2,5 mm ² , conector macho de 5 vias de distância 5,08 mm (porta serial).
Temperatura ambiente:	Entre 0 e +60 °C (10 a 90 % de umidade relativa sem condensação).
Alimentação:	12 Vca/Vcc, 50/60 Hz, 1,5 VA.
Classe de isolamento:	I.
Buzzer de alarme:	Incorporado.
Entradas de medição:	2 (sonda da câmara e do evaporador), configuráveis para sondas PTC ou NTC.
Entradas digitais:	1, multifunção (5 V, 1 mA), configurável para integrar com a aliviada das saídas para acionamento NA ou NF.
Escala de medição:	De -50 a +150 °C para sonda PTC, De -40 a +110 °C para sonda NTC.
Escala de configuração:	De 0,0 a +99,0 °C.
Resolução:	Configurável para 1 °C ou 0,1 °C com unidade de medida em graus Celsius, ou para 0,1 °F ou 1 °F com unidade de medida em graus Fahrenheit.
Visualização:	Display a LED's vermelhos de altura 12,5 mm, três algarismos, ponto decimal e sinal negativo automáticos, indicação de estouro das saídas.
Saiias:	3 relés de 5 (3) A a 250 Vca para compressor de até 35 HP a 250 Vca (NA), ventiladores do evaporador (NA + NF) e degelo (NA).
Tipos de degelo:	por resistências (elétrico) e a gás quente (ou ciclo reverso); automático, manual e remoto.
Gerenciamento de degelo:	por intervalo, duração máxima ou temperatura de fim de degelo, e configuração de intervalos em tempo real.
Porta serial:	TTL, com protocolo de comunicação EVCOBUS, para uso nos sistemas de configuração/clonagem CLONE e de supervisão de instrumentos RICS.

CÓMO FAZER SEU PEDIDO

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO

Modelo de instrumento:	EU S-195.
Entrada de medição:	P (para sondas PTC ou NTC).
Alimentação disponível:	012 (12 Vca/Vdc).
Opcões sob encomenda:	configurações personalizadas, possibilidade de aceitar sondas Pt 1000, display a LED's verdes.

DIMENSÕES

DIMENSÕES DE ENCAIXE E CORTE

As dimensões estão indicadas em milímetros (escala aproximada 1:3).





Fig. 3
m395p.wmf

INSTALAÇÃO

SUGESTÃO DE FIXAÇÃO

Em painel com parafusos de fixação (figura 4) ou com mola (figura 5) (desenho em escala aproximada 1:3).



CONEXÕES ELÉTRICAS

CONEXÕES A SEREM FEITAS NO EC 3-195

Exemplo de aplicação:




Fig. 6
z3-195p.wmf

DADOS DO FABRICANTE

EVERY CONTROL DO BRASIL LTDA.

Rua Mariano Félix, 258 - Casa Verde - São Paulo - SP - CEP 02515-000

Tel.: (11) 859-8732 - Fax (11) 265-9890

Endereço na Internet:

e-mail: Info@everycontrol.com.br

<http://www.everycontrol.com.br>

ATENÇÃO

Esta publicação é de propriedade exclusiva da EVERY CONTROL, sendo vedados os direitos de reprodução e divulgação se não expressamente autorizados pela EVERY CONTROL.

A EVERY CONTROL não assume responsabilidade quanto às características, aos dados técnicos e aos possíveis erros contíguos neste documento ou consequentes pela sua utilização/interpretação.

A EVERY CONTROL não pode ser considerada responsável por danos causados pelo não seguimento das observações.

A EVERY CONTROL se reserva o direito de efetuar quaisquer modificações sem aviso prévio e a qualquer momento, sem prejuízo das características essenciais de funcionamento e segurança deste modelo.