


EVKEY Programming key**GB ENGLISH****1 GETTING STARTED****1.1 Important**

Read these instructions carefully before using the key and follow all additional information; keep these instructions close to the key for future consultations.

1.2 Size

Additional information:
▪ working conditions (working temperature, humidity, etc.) must be between the limits indicated in the technical data
▪ if the key has been moved from a cold location to a warm one, the humidity could condense on the inside; wait about an hour before using it
▪ for repairs and information on the key please contact Evco sales network.

2 OPERATION (NOT VALID FOR EVK100 AND EVK500)**2.1 Preliminary information**

The key can only be used with instruments provided with serial port for the communication with the programming key (hereinafter called "port 1").

The key allows to:

- copy the working setpoint and configuration parameters (hereinafter called "parameters set") from the instrument to the key (upload)
- copy the parameters set from the key to the instrument (download).

The copy of the parameters set from the key to the instrument (download) is only allowed if the firmwares of the instruments coincide.

The key can be used both with supplied instruments and not; in this last case it takes to use a power supplier (available by request).

The power supplier supports the copy of the parameters set, not the operation of the instrument.

The copy of the parameters set takes 10 s at most; if in this time the key does not signal the operation has successfully been completed (or the LED of the key stops shedding red light to shed green light again), it takes to repeat the copy.

2.2 Copying the parameters set from a supplied instrument to the key (upload)

- cut off the power supply of the instrument
- connect the key to the port 1 of the instrument
- supply the instrument: the LED of the key will shed green light
- after the internal test the display of the instrument shows "Clin" flashing; the outputs are turned off
- keep pressed button **set** of the instrument 4 s: the display of the instrument will show "St" flashing
- keep pressed button **set** of the instrument 4 s: "St" will stop flashing to remain lit up permanently, the LED of the key will shed red light and the parameter set will be copied from the instrument to the key; after the copy the instrument restores the normal operation and the LED of the key sheds green light again
- disconnect the key.

To quit the procedure:

- do not operate 60 s or disconnect the key when its LED sheds green light and switch off/on the power supply of the instrument.

2.3 Copying the parameters set from a not supplied instrument to the key (upload)

- connect the key to the port 1 of the instrument
- connect the pin of the power supplier to the key
- put the plug of the power supplier in a socket: the LED of the key will shed green light
- after the internal test the display of the instrument shows "Clin" flashing
- keep pressed button **set** of the instrument 4 s: the display of the instrument will show "St" flashing
- keep pressed button **set** of the instrument 4 s: "St" will stop flashing to remain lit up permanently, the LED of the key will shed red light and the parameter set will be copied from the instrument to the key; after the copy the LED of the key sheds green light again
- pull out the plug of the power supplier
- disconnect the pin of the power supplier
- disconnect the key.

To quit the procedure:

- do not operate 60 s or pull out the plug of the power supplier when the LED of the key sheds green light.

2.4 Copying the parameters set from the key to a supplied instrument (download)

- cut off the power supply of the instrument
 - connect the key to the port 1 of the instrument
 - supply the instrument: the LED of the key will shed green light
 - after the internal test the display of the instrument shows "Clin" flashing; the outputs are turned off
 - keep pressed the button of the key 1 s: the LED of the key will shed red light and the parameter set will be copied from the key to the instrument; after the copy the display of the instrument shows "PrG", the instrument restores the normal operation and the LED of the key sheds green light again
 - press a button of the instrument to get "PrG" to disappear
 - disconnect the key.
- To quit the procedure:
- do not operate 60 s or disconnect the key when its LED sheds green light and switch off/on the power supply of the instrument.

2.5 Copying the parameters set from the key to a not supplied instrument (download)

- connect the key to the port 1 of the instrument
 - connect the pin of the power supplier to the key
 - put the plug of the power supplier in a socket: the LED of the key will shed green light
 - after the internal test the display of the instrument shows "Clin" flashing; the outputs are turned off
 - keep pressed the button of the key 1 s: the LED of the key will shed red light and the parameter set will be copied from the key to the instrument; after the copy the display of the instrument shows "PrG" and the LED of the key sheds green light again
 - press a button of the instrument to get "PrG" to disappear
 - disconnect the key.
- To quit the procedure:
- do not operate 60 s or pull out the plug of the power supplier when the LED of the key sheds green light.

3 SIGNALS**3.1 Signals of the instrument**

CODE	MEANING
Clin or Cl	if it flashes, one will have gained access to the procedure to copy the parameters set; the outputs of the instrument are turned off
St	if it flashes, one will have decided to proceed with the copy of the parameters set from the instrument to the key (upload); the outputs of the instrument are turned off
PrG or PG	the copy of the parameters set from the key to the instrument (download) has successfully finished (press a button of the instrument to get "PrG" to disappear); the instrument restores the normal operation

3.2 Signals of the key

LED	MEANING
green	▪ the key is supplied ▪ the copy of the parameters set is finished
red	▪ the copy of the parameters set is running

4 ALARMS**4.1 Alarms of the instrument**

CODE	MEANING
ESt or ES	The copy of the parameters set from the instrument to the key is failed Remedies: ▪ press a button to restore the normal operation and to silence the buzzer (if present) ▪ check the connection key-instrument ▪ check the integrity of the key ▪ repeat the copy Effects: ▪ no effect
CEr or CE	The firmwares of the instruments do not coincide Remedies: ▪ if the instrument is supplied, switch off/on the power supply of the instrument; if the instrument is not supplied, pull out the plug of the power supplier ▪ check the firmwares coincide (check the date of production) Effects: ▪ no effect
Erd or Er	The copy of the parameters set from the key to the instrument is failed Remedies: ▪ press a button to silence the buzzer (if present) ▪ switch off/on the power supply of the instrument ▪ check the connection key-instrument ▪ check the integrity of the key ▪ repeat the copy Effects: ▪ the outputs will be turned off

4.2 Alarms of the key

LED	MEANING
red/	One of the alarms indicated in paragraph 4.1
green	

5 TECHNICAL DATA**5.1 Technical data****Box:** self-extinguishing grey

Connections: 6 poles connector (to the serial port of the instrument for the communication with the programming key), pin (to the power supplier; available by request).

Working temperature: from 0 to 55 °C (32 to 131 °F, 10 ... 90% of relative humidity without condensate).

Power supply: if the instrument is supplied, the key will be supplied by the instrument itself; if the instrument is not supplied, the key will be supplied by the power supplier.

To quit the procedure:

- do not operate 60 s or disconnect the key when its LED sheds green light and switch off/on the power supply of the instrument.

2.5 Copying the parameters set from the key to a not supplied instrument (download)

- connect the key to the port 1 of the instrument
 - connect the pin of the power supplier to the key
 - put the plug of the power supplier in a socket: the LED of the key will shed green light
 - after the internal test the display of the instrument shows "Clin" flashing; the outputs are turned off
 - keep pressed the button of the key 1 s: the LED of the key will shed red light and the parameter set will be copied from the key to the instrument; after the copy the display of the instrument shows "PrG", the instrument restores the normal operation and the LED of the key sheds green light again
 - press a button of the instrument to get "PrG" to disappear
 - disconnect the key.
- To quit the procedure:
- do not operate 60 s or pull out the plug of the power supplier when the LED of the key sheds green light.

2.6 Copia del set di parametri dalla chiave a uno strumento alimentato (download)

- togliere l'alimentazione dello strumento
- collegare la chiave alla porta 1 dello strumento
- alimentare lo strumento: il LED della chiave emetterà luce verde
- trascorso il test interno il display dello strumento visualizza "Clin" lampeggiante
- tenere premuto il tasto della chiave per 1 s: il LED della chiave emetterà luce rossa e il set di parametri verrà copiato dalla chiave allo strumento; terminata la copia il display dello strumento visualizza "PrG", lo strumento ripristina il normale funzionamento e il LED della chiave emette nuovamente luce verde
- premere un tasto dello strumento per far scomparire "PrG"
- collegare la chiave.

Per uscire dalla procedura:

- non operare per 60 s o scollegare la chiave quando il LED di quest'ultima emette luce verde e interrompere l'alimentazione dello strumento.

2.5 Copia del set di parametri dalla chiave a uno strumento non alimentato (download)

- collegare la chiave alla porta 1 dello strumento
- accertarsi che le condizioni di lavoro (temperatura di impiego, umidità, ecc.) rientrino nei limiti indicati nei dati tecnici
- se la chiave è stata portata da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe condensare all'interno; attendere circa un'ora prima di utilizzarla
- pressare un tasto della chiave per 1 s: il LED della chiave emetterà luce rossa e il set di parametri verrà copiato dalla chiave allo strumento; terminata la copia il display dello strumento visualizza "PrG" e il LED della chiave emette nuovamente luce verde
- premere un tasto dello strumento per far scomparire "PrG"
- collegare la chiave.

Per uscire dalla procedura:

- non operare per 60 s o scollegare la chiave quando il LED di quest'ultima emette luce verde e interrompere l'alimentazione dello strumento.

2.5 Copia del set di parametri dalla chiave a uno strumento non alimentato (download)

- collegare la chiave alla porta 1 dello strumento
- accendere lo spinotto dell'alimentatore alla chiave
- collegare la spina dell'alimentatore a una presa di corrente: il LED della chiave emetterà luce verde
- trascorso il test interno il display dello strumento visualizza "Clin" lampeggiante
- tenere premuto il tasto della chiave per 1 s: il LED della chiave emetterà luce rossa e il set di parametri verrà copiato dalla chiave allo strumento; terminata la copia il display dello strumento visualizza "PrG", lo strumento ripristina il normale funzionamento e il LED della chiave emette nuovamente luce verde
- premere un tasto dello strumento per far scomparire "PrG"
- collegare la chiave.

Per uscire dalla procedura:

- non operare per 60 s o scollegare la chiave quando il LED di quest'ultima emette luce verde e interrompere l'alimentazione dello strumento.

2.5 Copia del set di parametri dalla chiave a uno strumento non alimentato (download)

- collegare la chiave alla porta 1 dello strumento
- accendere lo spinotto dell'alimentatore alla chiave
- collegare la spina dell'alimentatore a una presa di corrente: il LED della chiave emetterà luce verde
- trascorso il test interno il display dello strumento visualizza "Clin" lampeggiante
- tenere premuto il tasto della chiave per 1 s: il LED della chiave emetterà luce rossa e il set di parametri verrà copiato dalla chiave allo strumento; terminata la copia il display dello strumento visualizza "PrG", lo strumento ripristina il normale funzionamento e il LED della chiave emette nuovamente luce verde
- premere un tasto dello strumento per far scomparire "PrG"
- collegare la chiave.

Per uscire dalla procedura:

- non operare per 60 s o scollegare la chiave quando il LED di quest'ultima emette luce verde e interrompere l'alimentazione dello strumento.

2.5 Copia del set di parametri dalla chiave a uno strumento non alimentato (download)

- collegare la chiave alla porta 1 dello strumento
- accendere lo spinotto dell'alimentatore alla chiave
- collegare la spina dell'alimentatore a una presa di corrente: il LED della chiave emetterà luce verde
- trascorso il test interno il display dello strumento visualizza "Clin" lampeggiante
- tenere premuto il tasto della chiave per 1 s: il LED della chiave emetterà luce rossa e il set di parametri verrà copiato dalla chiave allo strumento; terminata la copia il display dello strumento visualizza "PrG", lo strumento ripristina il normale funzionamento e il LED della chiave emette nuovamente luce verde
- premere un tasto dello strumento per far scomparire "PrG"
- collegare la chiave.

Per uscire dalla procedura:

- non operare per 60 s o scollegare la chiave quando il LED di quest'ultima emette luce verde e interrompere l'alimentazione dello strumento.

2.5 Copia del set di parametri dalla chiave a uno strumento non alimentato (download)

- collegare la chiave alla porta 1 dello strumento
- accendere lo spinotto dell'alimentatore alla chiave
- collegare la spina dell'alimentatore a una presa di corrente: il LED della chiave emetterà luce verde
- trascorso il test interno il display dello strumento visualizza "Clin" lampeggiante
- tenere premuto il tasto della chiave per 1 s: il LED della chiave emetterà luce rossa e il set di parametri verrà copiato dalla chiave allo strumento; terminata la copia il display dello strumento visualizza "PrG", lo strumento ripristina il normale funzionamento e il LED della chiave emette nuovamente luce verde
- premere un tasto dello strumento per far scomparire "PrG"
- collegare la chiave.

Per uscire dalla procedura:

- non operare per 60 s o scollegare la chiave quando il LED di quest'ultima emette luce verde e interrompere l'alimentazione dello strumento.

2.5 Copia del set di parametri dalla chiave a uno strumento non alimentato (download)

- répéter la copie
- rétablir la valeur de défaut des paramètres de configuration
- Consequences :**
- les sorties seront éteintes

4.2 Alarms de la clé

DEL	SIGNIFICATION
rouge/ vert	Une des alarmes indiquées dans le paragraphe 4.1 en cours

5 DONNÉES TECHNIQUES

5.1 Données techniques

Boîtier : autoextincteur gris.

Branchements : connecteur à 6 pôles (à la porte sérielle de l'appareil pour la communication avec la clé de programmation), broche (à l'alimentateur, disponible sur demande).

Température d'utilisation : de 0 à 55 °C (10 ... 90% d'humidité relative sans condensation).

Alimentation : si l'appareil est alimenté, la clé sera alimentée par l'appareil même ; si l'appareil n'est pas alimenté, la clé sera alimentée par l'alimentateur.

ES ESPAÑOL

1 PREPARATIVOS

1.1 Importante

Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar y siga todas las advertencias; conserve estas instrucciones con llave para consultarlas en el futuro.

1.2 Dimensiones

Véase el dibujo en el párrafo 1.2 de la sección en inglés.

Advertencias:

- asegúrese de que las condiciones de trabajo (temperatura de uso, humedad, etc.) se encuentren dentro de los límites indicados en los datos técnicos
- si la llave se lleva de un lugar frío a uno cálido, la humedad puede condensarse en el interior; espere cerca de una hora antes de utilizarla.
- para las reparaciones y para información relacionada con la llave diríjase a la red de ventas Evco.

2 FUNCIONAMIENTO (NO VÁELO POR EVK100 Y EVK500)

2.1 Señales preliminares

La llave puede ser utilizada únicamente con instrumentos provistos de puerto serial para la comunicación con llave de programación (en adelante denominado "puerto 1").

La llave permite:

- copiar el punto de referencia de operación y los parámetros de configuración (en adelante denominados "conjunto de parámetros") del instrumento a la llave (carga)
- copiar el conjunto de parámetros de la llave al instrumento (descarga).

La copia del conjunto de parámetros de la llave al instrumento (descarga) se permite sólo si coincide el firmware de los instrumentos.

La llave puede ser utilizada ya sea con instrumentos alimentados o no; en este último caso es necesario utilizar un alimentador (disponible a solicitud).

El alimentador da soporte a las operaciones de copia del conjunto de parámetros, no al funcionamiento del instrumento.

Las operaciones de copia del conjunto de parámetros requieren como máximo 10 segundos; si en ese tiempo no se tiene la señalización de operación concluida con éxito (o bien el diodo luminoso de la llave deja de emitir luz roja para emitir nuevamente luz verde), es necesario repetir la operación.

2.2 Copia del conjunto de parámetros de un instrumento alimentado a la llave (carga)

- retirar la alimentación del instrumento
- conecte la llave al puerto 1 del instrumento
- alimente el instrumento: el diodo luminoso de la llave emitirá luz verde
- transcurrida la prueba interna la pantalla del instrumento presenta "Cln" intermitentemente, las salidas se desactivan
- mantenga presionado el botón **set** del instrumento durante 4 segundos: en la pantalla del instrumento se observará el mensaje "St" intermitentemente
- mantenga presionado el botón **set** del instrumento durante 4 segundos: "St" dejará de parpadear para permanecer establemente encendido, el diodo luminoso de la llave emitirá luz roja y el conjunto de parámetros se copiará del instrumento a la llave; concluida la copia el instrumento restablece el funcionamiento normal y el diodo luminoso de la llave emite nuevamente luz verde
- desconecte la llave.

Para salir del procedimiento:

- no opere durante 60 segundos o desconecte la llave cuando el diodo luminoso de esta última emita luz verde e interrumpa la alimentación del instrumento.

2.3 Copia del conjunto de parámetros de un instrumento no alimentado a la llave (carga)

- conecte la llave al puerto 1 del instrumento
- conecte la clavija del alimentador a la llave
- conecte la clavija del alimentador a un enchufe eléctrico: el diodo luminoso de la llave emitirá luz verde
- transcurrida la prueba interna la pantalla del instrumento presenta "Cln" intermitentemente.
- mantenga presionado el botón **set** del instrumento durante 4 segundos: en la pantalla del instrumento se observará el mensaje "St" intermitentemente
- mantenga presionado el botón **set** del instrumento durante 4 segundos: "St" dejará de parpadear para permanecer establemente encendido, el diodo luminoso de la llave emitirá luz roja y el conjunto de parámetros se copiará del instrumento a la llave; concluida la copia el instrumento restablece el funcionamiento normal y el diodo luminoso de la llave emite nuevamente luz verde

Resultados:

- el instrumento continuará funcionando normalmente

Resultados:

- el instrumento continuará funcionando normalmente